

車輛チェックシート

在庫番号	H0868	初度登録	S・H・R 5年 3月	車名	日野
車台番号	XZU712-0014164	コーション	☒ 無	型式	2RG-XZU712M
走行距離	751 km	タコグラフ	☒ 一体 ☐ 別体 ☐ その他	年	
入庫時ナンバー	☒ 有 ☐ 無	登録歴	自 ☐ 営 ☒ 不明	最大積載量	3000 kg
車検有効期限	R 年 月 日	☒ 抹消 ☐ 切れ	リサイクル	8820 円	
エンジン	150馬力 110 kw	型式	N04C	気筒数	3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 8 ☐ 他 ()
ターボ	☒ 有 ☐ 無	エンジンオイル量	多 ☐ 普 ☒ 少	水混入	有 ☐ 無 ☒
ラジエター量	多 ☐ 普 ☒ 少	オイル混入	有 ☐ 無 ☒	漏れ	有 ☐ 無 ☒
ミッション	☒ MT ☐ AT 6速	油漏れ	有 ☐ 無 ☒	異音	有 ☐ 無 ☒
クラッチ	☒ 有 ☐ 無 ☐ 2ペダル ☒ 3ペダル	油漏れ	有 ☐ 無 ☒	異音	有 ☐ 無 ☒
デフ	油漏れ 有 ☐ 無 ☒	異音	有 ☐ 無 ☒		
フレーム	サビ 腐食 ☒ 無 ☐ 少 ☐ 多	フレーム番号	☒ 鮮明 ☐ 不鮮明		
サスペンション	☒ リーフ ☐ エアサス	後輪	総輪		
シャシ	☐ 保証書 ☐ 取扱説明書 ☐ 記録簿	架装	☐ 保証書 ☐ 取扱説明書		
メインキー	1本サブ 11本 ☒ イモビ ☐ キーレス ☐ スマート	ボデー	3本	タンク	2本
ヘッドライト	☒ LED ☐ HID ☐ ハロゲン	エアコン	☒ AC ☐ AAC ☐ C ☐ 無		
キャブ内	☐ シート破れ ☐ タバコ焦げ				
ETC	☐ 1.0 ☐ 2.0 ☒ 無	バックカメラ	☒ カラー ☐ モノクロ ☐ 無		
ミラー格納	☒ 左 ☐ 右 ☐ 無	☐ ナビ ☐ TV ☒ ラジオ ☐ ドラレコ			
☒ 集中ロック	☒ アイドリングストップ	☐ 坂道発進	☒ 軽減ブレーキ	☒ 車線逸脱	☒ ふらつき
☐ オートクルーズ					
全低床, 車両総重量 6915kg					
フロントパネル交換					
株式会社 安城トラックセンター 点検者① 鈴木② / 岡田③ / ④ / ⑤ /					

☒ 未使用車

形状 アルミウイング ボデーメーカー 日本フルハーフ (W2D3213)



燃料タンク 100 +

アドブルー 有 ☐ 無 ☒ バッテリー 12V ☐ 24V ☒






荷台内寸法(mm) L 4430 W 2080 H 2220 門幅 1960 門高 2110

フロントガラス ☒ 良好 ☐ 飛石有 (所) 要交換

ラジエター後, 内フック3付



フロントパネル交換



スベア

⑨

サイズF

サイズR

2mm以下は要交換になります。

225/70R16

11

参考とし、現車を優先させていただきます