

車輛チェックシート

在庫番号	S0117	初度登録	S・H・R 5年6月	車名	いすゞ		
車台番号	CXJ77C-7026748	コーション	☒ 無	型式	2PG-CXJ77C		
走行距離	369,717 km	タコグラフ	無	一体	別体	その他	23/3 年
入庫時ナンバー	☒ 無	登録歴	自 ☒ レ 不明	最大積載量	13,600 kg		
車検有効期限	R 7年6月27 抹消 切れ	リサイクル	14,900 円				
エンジン	380馬力 279 kw	型式	BUZ1	気筒数	3 4 5 ☒ 8 他 ()		
ターボ	☒ 無	エンジンオイル量	多 ☒ 少	水混入	有 ☒ 無	エンジン油漏れ	有 ☒ 無
ラジエター量	多 ☒ 少	オイル混入	有 ☒ 無	漏れ	有 ☒ 無	サビ	有 ☒ 無
ミッション	☒ AT 7 速	油漏れ	有 ☒ 無	異音	有 ☒ 無	リターダー	☒ 無
クラッチ	☒ 無 ☐ 2ペダル ☒ 3ペダル	油漏れ	有 ☒ 無	異音	有 ☒ 無		
デフ	油漏れ 有 ☒ 無	異音	有 ☒ 無				
フレーム	サビ 腐食 無 ☒ 多	フレーム番号	鮮明 不鮮明				
サスペンション	☐ リーフ ☒ エアサス 後輪 総輪						
シャシ	☐ 保証書 ☒ 取扱説明書 ☒ 記録簿	架装	☐ 保証書 ☒ 取扱説明書				
メインキー	2本サブ / 本 ☒ イモビ ☐ キーレス ☐ スマート	ボデー	3本タンク ☒ 本アド ☒ 本				
ヘッドライト	☒ LED ☐ HID ☐ ハロゲン	エアコン	☐ AC ☒ AAC ☐ C ☐ 無				
キャブ内	☐ シート破れ ☐ タバコ焦げ						
ETC	☐ 1.0 ☐ 2.0 ☐ 無	バックカメラ	☒ カラー ☐ モノクロ ☐ 無				
ミラー格納	☒ 左 ☐ 右 ☐ 無	☐ ナビ ☐ TV ☒ ラジオ ☐ ドラレコ					
☒ 集中ロック ☒ アイドリングストップ ☐ 坂道発進 ☒ 軽減ブレーキ ☒ 車線逸脱 ☒ ふらつき							
☒ オートクルーズ							
ハイルーフ、高性能シート、ホト&フルボックス							
株式会社 安城トラックセンター 点検者①  ② / ③ / ④ / ⑤ /							

□未使用車

形状 ライン7





ボデーメーカー 凡本フルハー7 (W9KD616)

燃料タンク 300 + 300 アドブルー ☒ 無 バッテリー 12V ☒


荷台内寸法(mm)L 9680 W 2410 H 2650 門幅 2380 門高 2580

フロントガラス 良好 飛石有 (/ 所) 要交換 点検有

インシテイル2枚、内799、中柱回転式、インターロック、タンク、後門、サブバーステップ (取付済)



④ ステア ⑤ ステア



MIX ③ ③ ③ ③ MIX

⑨ ⑨

⑨ ⑨

スベア ⑫

サイズ F245/70 R17.5

サイズ R

1)

参考とし、現車を優先させていただきます