

# 車輛チェックシート

|                                            |                           |                  |                |               |                 |         |       |   |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|---------|-------|---|
| 在庫番号                                       | B03902                    | 初度登録             | S (H) R        | 16年 7月        | 車名              | 日野      |       |   |
| 車台番号                                       | HU2PRE-40275              | コーション            | (有) 無          | 型 式           | KL-HU2PREA      |         |       |   |
| 走行距離                                       | 53,196 km                 | タコグラフ            | 無              | 別体            | その他 04/4 年      |         |       |   |
| 入庫時ナンバー                                    | 有 (無)                     | 登録歴              | (自) 営          | レ             | 不明              | 最大積載量   | kg    |   |
| 車検有効期限                                     | R 年 月 日                   | 抹消               | 切れ             | リサイクル         | 46,980円         |         |       |   |
| エンジン                                       | 300馬力 221 kw              | 型式               | P11C           | 気筒数           | 3 4 5 6 8 他 ( ) |         |       |   |
| ターボ                                        | (有) 無                     | エンジンオイル量         | 多 (有) 少        | 水混入           | 有 (無)           | エンジン油漏れ | 有 (無) |   |
| ラジエター量                                     | 多 (有) 少                   | オイル混入            | 有 (無)          | 漏れ            | 有 (無)           | サビ      | 有 (無) |   |
| ミッション                                      | MT AT 5速                  | 油漏れ              | 有 (無)          | 異音            | 有 (無)           | リターダー   | 有 (無) |   |
| クラッチ                                       | (有) 無 □2ペダル               | √3ペダル            | 油漏れ            | 有 (無)         | 異音              | 有 (無)   |       |   |
| デフ                                         | 油漏れ                       | 有 (無)            | 異音             | 有 (無)         |                 |         |       |   |
| フレーム                                       | サビ 腐食 無 (少) 多             | フレーム番号           | 鮮明 不鮮明         |               |                 |         |       |   |
| サスペンション                                    | □リーフ                      | √エアサス            | 後輪             | (総輪)          |                 |         |       |   |
| シャシ                                        | □保証書 □取扱説明書 □記録簿          | 架装               | □保証書 □取扱説明書    |               |                 |         |       |   |
| メインキー                                      | √本サブ / 本                  | □イモビ □キーレス □スマート | ボデー            | 本             | タンク             | 本       | アド    | 本 |
| ヘッドライト                                     | □LED □HID □ハロゲン           | エアコン             | √AC □AAC □C □無 |               |                 |         |       |   |
| キャブ内                                       | □シート破れ □タバコ焦げ             |                  |                |               |                 |         |       |   |
| ETC                                        | □1.0 □2.0                 | √無               | バックカメラ         | √カラー □モノクロ □無 |                 |         |       |   |
| ミラー格納                                      | □左 □右                     | √無               | □ナビ □TV        | √ラジオ □ドラレコ    |                 |         |       |   |
| □集中ロック □アイドリングストップ                         | √坂道発進 □軽減ブレーキ □車線逸脱 □ふらつき |                  |                |               |                 |         |       |   |
| □オートクルーズ                                   |                           |                  |                |               |                 |         |       |   |
| 座席数 62席 定員 77人                             |                           |                  |                |               |                 |         |       |   |
| 株式会社 安城トラックセンター 点検者 (木田) ② / ③ / ④ / (有) / |                           |                  |                |               |                 |         |       |   |

□未使用車

形状

157

ボデーメーカー

燃料タンク

+

アドブルー 有 無

バッテリー

12V

24V

荷台内寸法(mm)L

W

H

門幅

門高





フロントガラス

(良好)


飛石有 ( )

所

要交換



(10) (10)  
○ ○



○ ○ ○ ○  
(13) (17) (10) (10)

スベア

(X)

サイズF

サイズR

11R 22.5 14PR 27.5-17.5

11

2mm以下は要交換になります。

参考とし、現車を優先させていただきます