

# 車輛チェックシート

|                                          |                                       |                    |                 |        |               |          |         |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|---------------|----------|---------|
| 在庫番号                                     | J0604                                 | 初度登録               | S・H             | (R) 5年 | 7月            | 車名       | いすゞ     |
| 車台番号                                     | CYJ77C-7025585                        | コーション              | (有) 無           | 型式     | 2PG-CYJ77C    |          |         |
| 走行距離                                     | 32271 km                              | タコグラフ              | 無               | 一体     | 別体            | その他      | 22/2 年  |
| 入庫時ナンバー                                  | (有) 無                                 | 登録歴                | 自 (有) レ         | 不明     | 最大積載量         | 13,600kg |         |
| 車検有効期限                                   | R 年 月 日                               | 抹消                 | 切れ              | リサイクル  | 14,900円       |          |         |
| エンジン                                     | 380馬力 279 kw                          | 型式                 | 6U21            | 気筒数    | 3 4 5 8 他 ( ) |          |         |
| ターボ                                      | (有) 無                                 | エンジンオイル量           | 多 (有) 少         | 水混入    | 有 (有) 無       | エンジン油漏れ  | 有 (有) 無 |
| ラジエター量                                   | 多 (有) 少                               | オイル混入              | 有 (有) 無         | 漏れ     | 有 (有) 無       | サビ       | 有 (有) 無 |
| ミッション                                    | MT AT 7速                              | 油漏れ                | 有 (有) 無         | 異音     | 有 (有) 無       | リターダー    | (有) 無   |
| クラッチ                                     | (有) 無 □2ペダル □3ペダル                     | 油漏れ                | 有 (有) 無         | 異音     | 有 (有) 無       |          |         |
| デフ                                       | 油漏れ 有 (有) 無                           | 異音                 | 有 (有) 無         |        |               |          |         |
| フレーム                                     | サビ 腐食 無 (有) 多                         | フレーム番号             | 鮮明 不鮮明          |        |               |          |         |
| サスペンション                                  | □リーフ □エアサス 後輪 総輪                      |                    |                 |        |               |          |         |
| シャシ                                      | □保証書 □取扱説明書 □記録簿                      | 架装                 | □保証書 □取扱説明書     |        |               |          |         |
| メインキー                                    | Z本サブ 本 □イモビ □キーレス □スマート               | ボデー                | Z本 タンク 無本 アド 無本 |        |               |          |         |
| ヘッドライト                                   | □LED □HID □ハロゲン                       | エアコン               | □AC □AAC □C □無  |        |               |          |         |
| キャブ内                                     | □シート破れ □タバコ焦げ                         |                    |                 |        |               |          |         |
| ETC                                      | □1.0 □2.0 □無                          | バックカメラ             | □カラー □モノクロ □無   |        |               |          |         |
| ミラー格納                                    | □左 □右 □無                              | □ナビ □TV □ラジオ □ドラレコ |                 |        |               |          |         |
| 集中ロック                                    | □アイドリングストップ □坂道発進 □軽減ブレーキ □車線逸脱 □ふらつき |                    |                 |        |               |          |         |
| オートクルーズ                                  |                                       |                    |                 |        |               |          |         |
| ハイルーフ 高機能シート ホット&クールBox                  |                                       |                    |                 |        |               |          |         |
| 株式会社 安城トラックセンター 点検 (有) / ② / ③ / ④ / ⑤ / |                                       |                    |                 |        |               |          |         |

□未使用車

形状 ワイング






ボデーメーカー 日本フルハ-7  
DKL-W9KC926

燃料タンク 300 + 300 アドブルー (有) 無 バッテリー 12V 24V

荷台内寸法(mm) L 9680 W 2400 H 2650 門幅 2370 門高 2580

フロントガラス 良好 飛石有 ( / 所) 要交換

ラッシングレール 2段 内スワ9対 中柱回転式 インターロック



⑧ ⑨  
⑧ ⑦  
④ ④ ④ ③  
③ ③ ⑤ ③

2 mm以下は要交換になります。

スベア

⑬

サイズF 245/70R19.5 11X  
サイズR

参考とし、現車を優先させていただきます