

車輛チェックシート

日付 1973

☐未使用車

形状 ウィンク





ボデーメーカー (15W-02318)

燃料タンク 300 + 200 アドブルー ☒ 無 バッテリー 12V 24V

荷台内寸法(mm) L 9,620 W 2,640 H 2,400 門幅 2,360 門高 2,560

フロントガラス 良好 飛石有 (所) 要交換 点検

ラッシングレール 2段 内フタ付 中柱回転式 落F防止(右側) 有



⑤ ⑤

⑤ ⑤

③ ③ ③ ②

② ③ ③ ③


2mm以下は要交換になります。

スベア

②

サイズF 245/70R/19.5 Mix

サイズR



参考とし、現車を優先させていただきます

在庫番号	E1964	初度登録	S・H・R27年5月	車名	UD	
車台番号	CG5ZA-31348	コーション	☒ 有 ☐ 無	型式	QKG-CG5ZA	
走行距離	1,029,502 km	タコグラフ	無 一体 ☒ 別体	その他	15/2 年	
入庫時ナンバー	有 ☒ 無 ☐	登録歴	自 ☒ 営 ☐ レ 不明	最大積載量	13,500 kg	
車検有効期限	R8年5月28日	抹消	切れ	リサイクル	14,260 円	
エンジン	380馬力 279 kw	型式	GH11	気筒数	3 4 5 ☒ 6 8 他 ()	
ターボ	☒ 有 ☐ 無	エンジンオイル量	多 ☒ 普 ☐ 少	水混入	有 ☒ 無 ☐	
ラジエター量	多 ☒ 普 ☐ 少	オイル混入	有 ☒ 無 ☐	漏れ	有 ☒ 無 ☐	
ミッション	MT ☒ AT ☐	速	油漏れ	有 ☒ 無 ☐	異音	有 ☒ 無 ☐
リターダー	有 ☒ 無 ☐	油漏れ	有 ☒ 無 ☐	異音	有 ☒ 無 ☐	
クラッチ	有 ☒ 無 ☐	2ペダル	☒ 3ペダル	油漏れ	有 ☒ 無 ☐	
イーストV	デフ	油漏れ	☒ 有 ☐ 無	異音	有 ☒ 無 ☐	
フレーム	サビ	腐食	無 ☒ 少 ☐ 多	フレーム番号	鮮明 ☒ 不鮮明	
サスペンション	☐ リーフ	☒ エアサス	後輪	総輪		
シャシ	☐ 保証書	☐ 取扱説明書	☐ 記録簿	架装	☐ 保証書 ☐ 取扱説明書 不良	
メインキー	本サブ / 本	☐ イモビ	☐ キーレス	☐ スマート	ボデー / 本	
ヘッドライト	☐ LED	☒ HID	☐ ハロゲン	エアコン	☐ AC ☒ AAC ☐ C ☐ 無	
キャブ内	☒ シート破れ	☐ タバコ焦げ				
ETC	☐ 1.0	☒ 2.0	☐ 無	バックカメラ	☒ カラー ☐ モノクロ ☐ 無	
ミラー格納	☒ 左	☐ 右	☐ 無	☐ ナビ	☐ TV ☒ ラジオ ☐ ドラレコ	
☒ 集中ロック	☐ アイドリングストップ	☒ 坂道発進	☐ 軽減ブレーキ	☐ 車線逸脱	☐ ふらつき	
☒ オートクルーズ						
ハイルーフ						
株式会社 安城トラックセンター	点検者①	/	②	/	③ / ④ / ⑤ /	