






車輛チェックシート

在庫番号	H00893	初度登録	S・H・ (R) 4年 10月	車名	日野
車台番号	XZU712-0013668	コーション	(有) 無	型式	2RG-XZU712M
走行距離	114,837 km	タコグラフ	(無) 一体 別体 その他 年		
入庫時ナンバー	有 無	登録歴	自 (有) レ 不明	最大積載量	2,950kg
車検有効期限	R 年 月 日	(抹消) 切れ	リサイクル	8,820円	
エンジン	150馬力 110 kw	型式	N04C	気筒数	3 (4) 5 6 8 他 ()
ターボ	(有) 無	エンジンオイル量	多 (有) 少	水混入	有 (無)
ラジエター量	多 (有) 少	オイル混入	有 (無)	漏れ	有 (無)
ミッション	(MT) AT 6 速	油漏れ	有 (無)	異音	有 (無)
クラッチ	(有) 無 ☐ 2ペダル ☒ 3ペダル	油漏れ	有 (無)	異音	有 (無)
デフ	油漏れ 有 (無)	異音	有 (無)		
フレーム	サビ 腐食 無 (少) 多	フレーム番号	(鮮明) 不鮮明		
サスペンション	☒ リーフ ☐ エアサス	後輪	総輪		
シャシ	☐ 保証書 ☐ 取扱説明書 ☐ 記録簿	架装	☐ 保証書 ☐ 取扱説明書	エンジン	
メインキー	2本サブ 1本 ☒ イモビ ☐ キーレス ☐ スマート	ボデー	5本	タンク	3本
ヘッドライト	☒ LED ☐ HID ☐ ハロゲン	エアコン	☐ AC ☒ AAC ☐ C ☐ 無	アド	無本
キャブ内	☐ シート破れ ☒ タバコ焦げ				
ETC	☐ 1.0 ☐ 2.0 ☒ 無	バックカメラ	☒ カラー ☐ モノクロ ☐ 無		
ミラー格納	☒ 左 ☐ 右 ☐ 無	☐ ナビ ☐ TV ☒ ラジオ ☐ ドラレコ			
☒ 集中ロック ☒ アイドリングストップ ☒ 坂道発進 ☒ 軽減ブレーキ ☒ 車線逸脱 ☒ ふらつき					
☐ オートクルーズ					
新床 鋼鉄造 700x19					
株式会社 安城トラックセンター 点検者① (前道) ② / ③ / ④ / ⑤ /					

☐ 未使用車 形状 **冷蔵冷凍車** ボデーメーカー **日本フルハーフ**
 燃料タンク 100 + アドブルー 有 **(無)** バッテリー 12V **(24V)**
 荷台内寸法(mm) L 4,520 W 2,020 H 1,950 門幅 2,000 門高 1,920
 フロントガラス **(良好)** 飛石有 (所) 要交換
 フッシingleル2段、水枝3x4、床アルミ編板、新床格納ゲート(RAKIN-6499ML)昇降能力1,600kg
 菱重(TAJS35A-L2)2022、-30℃設定2時間628℃→-14.78確認、観音扉厚9cm、90°ストッパー



④ ④
 ③ ② ② ②
 ⑨
 サイズF 205/85R16 スタッド
 サイズR
 タイヤ溝 (mm)
 2mm以下は要交換になります。

参考とし、現車を優先させていただきます