





車輛チェックシート

在庫番号	G1845	初度登録	S・H・ <u>(R)</u>	5年9月	車名	三菱	
車台番号	FS74HZ-546121		コ-ション	<u>(有)</u> 無	型式	2PG-FS74HZ	
走行距離	1133 km		タコグラフ	無	一体	別体	その他 <u>デジタ</u> 年
入庫時ナンバー	有 <u>(無)</u>	登録歴	自 営 <u>(レ)</u>	不明	最大積載量	14,700g	
車検有効期限	R 年 月 日	抹消	切れ	リサイクル	13,480円		
エンジン	394馬力 290 kw		型式	6R20		気筒数	3 4 5 <u>(6)</u> 8 他 ()
ターボ	<u>(有)</u> 無	エンジンオイル量	多 <u>(普)</u> 少	水混入	有 <u>(無)</u>	エンジン油漏れ	有 <u>(無)</u>
ラジエター量	多 <u>(普)</u> 少	オイル混入	有 <u>(無)</u>	漏れ	有 <u>(無)</u>	サビ	有 <u>(無)</u>
ミッション	MT <u>(AT)</u> 12速	油漏れ	有 <u>(無)</u>	異音	有 <u>(無)</u>	リターダー	有 <u>(無)</u>
クラッチ	有 <u>(無)</u> <u>2</u> ペダル	☐ 3ペダル		油漏れ	有 <u>(無)</u>	異音	有 <u>(無)</u>
<u>シフトパイロット</u>							
デフ	油漏れ	有 <u>(無)</u>	異音	有 <u>(無)</u>			
フレーム	サビ	腐食	無 <u>(少)</u> 多	フレーム番号	<u>鮮明</u> 不鮮明		
サスペンション	☐ リーフ ☒ エアサス		<u>後輪</u> 総輪				
シャシ	☐ 保証書 ☒ 取扱説明書 ☐ 記録簿		架装	☐ 保証書 ☐ 取扱説明書			
メインキー	本 サブ	本 ☐ イモビ ☒ キーレス ☒ スマート	ボデー	本	タンク	無	アド
ヘッドライト	☒ LED ☐ HID ☐ ハロゲン		エアコン	☐ AC ☒ AAC ☐ C ☐ 無			
キャブ内	☐ シート破れ ☐ タバコ焦げ						
ETC	☐ 1.0 ☒ 2.0 ☐ 無		バックカメラ	☐ カラー ☐ モノクロ ☒ 無			
ミラー格納	☒ 左 ☐ 右 ☐ 無		☐ ナビ	☐ TV ☒ ラジオ		☐ ドラレコ	
☒ 集中ロック ☒ アイドリングストップ ☒ 坂道発進 ☒ 軽減ブレーキ ☒ 車線逸脱 ☒ ふらつき							
☒ オートクルーズ							
<u>シート</u>							
株式会社 安城トラックセンター 点検者① / ② / ③ / ④ / ⑤ /							

☒ 未使用車 形状 アルミ平 ボデーメーカー エフエルエンジニアリング (R5/A)
 燃料タンク 300 + 200 アドブルー (有) 無 バッテリー 12V 24V
 荷台内寸法(mm) L 9600 W 2390 H 380/480 門幅 門高
 フロントガラス 良好 飛石有 (所) 要交換
3万回, キャッチ, 踏新スバル



12 12
12 12
12 12 12 12
12 12 12 12

スペア
12 サイズ F245/70 R175 Mix
 サイズ R " "

2 mm 以下は要交換になります。

参考とし、現車を優先させていただきます