

車輛チェックシート

在庫番号	H00897	初度登録	S・H	(R) 6年 5月	車名	日野	
車台番号	XZU712-0016981	コーション	☒ 有 ☐ 無	型式	2KG-XZU712M		
走行距離	11,525 km	タコグラフ	☒ 一体 ☐ 別体 ☐ その他	年			
入庫時ナンバー	☒ 有 ☐ 無	登録歴	自 営 レ 不明	最大積載量	3,000kg		
車検有効期限	R 8年 5月 21日	抹消	切れ	リサイクル	8,820円		
エンジン	50 馬力 110 kw	型式	N0KC	気筒数	3 ☒ 4 5 6 8 他 ()		
ターボ	☒ 有 ☐ 無	エンジンオイル量	多 ☒ 少 ☐	水混入	有 ☐ 無 ☒	エンジン油漏れ	有 ☐ 無 ☒
ラジエター量	多 ☒ 少 ☐	オイル混入	有 ☒ 無 ☐	漏れ	有 ☐ 無 ☒	サビ	有 ☐ 無 ☒
ミッション	M ☒ AT 6 速	油漏れ	有 ☒ 無 ☐	異音	有 ☐ 無 ☒	リターダー	有 ☐ 無 ☒
クラッチ	☒ 有 ☐ 無 ☐ 2ペダル ☒ 3ペダル	油漏れ	有 ☐ 無 ☒	異音	有 ☐ 無 ☒		
デフ	油漏れ 有 ☐ 無 ☒	異音	有 ☐ 無 ☒				
フレーム	サビ 腐食 ☐ 少 ☒ 多 ☐	フレーム番号	鮮明 ☒ 不鮮明 ☐				
サスペンション	☒ リーフ ☐ エアサス	後輪	総輪				
シャシ	☐ 保証書 ☐ 取扱説明書 ☐ 記録簿	架装	☐ 保証書 ☐ 取扱説明書				
メインキー	2本 サブ / 本 ☒ イモビ ☐ キーレス ☐ スマート	ボデー	2本 ☒ タンク ☒ アド ☒ 本				
ヘッドライト	☒ LED ☐ HID ☐ ハロゲン	エアコン	☒ AC ☐ AAC ☐ C ☐ 無				
キャブ内	☐ シート破れ ☐ タバコ焦げ						
ETC	☐ 1.0 ☐ 2.0 ☒ 無	バックカメラ	☒ カラー ☐ モノクロ ☐ 無 ミラー型				
ミラー格納	☒ 左 ☐ 右 ☐ 無	☐ ナビ ☐ TV ☒ ラジオ ☐ ドラレコ					
☒ 集中ロック ☒ アイドリングストップ ☐ 坂道発進 ☒ 軽減ブレーキ ☒ 車線逸脱 ☒ ふらつき							
☐ オートクルーズ							
全機床 新内装 692518							
株式会社 安城トラックセンター 点検者① (岡田) ② / ③ / ④ / ⑤ /							

☒ 未使用車

形状 ライト







ボデーメーカー マンテック (11076k34-25)

燃料タンク 100 + アドブルー 有 ☒ バッテリー 12V 24V

荷台内寸法(mm) L 4420 W 2090 H 2260 門幅 2050 門高 2180

フロントガラス 良好 飛石有 (所) 要交換

マシニングレベル2段、1174X



タイヤ溝 (mm)



2 mm 以下は要交換になります。

スベア



サイズ F 225/70 R16

サイズ R

4

参考とし、現車を優先させていただきます