

# 車輛チェックシート

|                                                                              |                                   |              |                        |         |                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|---------|------------------------|----|
| 在庫番号                                                                         | B03915                            | 初度登録         | S・ <u>H</u> R          | 28年 6月  | 車名                     | 日野 |
| 車台番号                                                                         | FE2AJA-10015                      | コーション        | <u>有</u> 無             | 型式      | QPG-FE2AJAA            |    |
| 走行距離                                                                         | 348,596 km                        | タコグラフ        | <u>無</u> 一体 別体 その他     | 年       |                        |    |
| 入庫時ナンバー                                                                      | 有 無                               | 登録歴          | 自 <u>営</u> レ 不明        | 最大積載量   | 7,600kg                |    |
| 車検有効期限                                                                       | R 年 月 日                           | <u>抹消</u> 切れ | リサイクル                  | 10,400円 |                        |    |
| エンジン                                                                         | 260馬力 191 kw                      | 型式           | A05C                   | 気筒数     | 3 <u>4</u> 5 6 8 他 ( ) |    |
| ターボ                                                                          | <u>有</u> 無                        | エンジンオイル量     | 多 <u>普</u> 少           | 水混入     | 有 <u>無</u>             |    |
| ラジエター量                                                                       | 多 <u>普</u> 少                      | オイル混入        | 有 <u>無</u>             | 漏れ      | 有 <u>無</u>             |    |
| サビ                                                                           | 有 <u>無</u>                        |              |                        |         |                        |    |
| ミッション                                                                        | <u>MT</u> AT 1 速                  | 油漏れ          | 有 <u>無</u>             | 異音      | 有 <u>無</u>             |    |
| リターダー                                                                        | <u>有</u> 無                        |              |                        |         |                        |    |
| クラッチ                                                                         | <u>有</u> 無 □2ペダル <u>✓</u> 3ペダル    | 油漏れ          | 有 <u>無</u>             | 異音      | 有 <u>無</u>             |    |
| デフ                                                                           | 油漏れ 有 <u>無</u>                    | 異音           | 有 <u>無</u>             |         |                        |    |
| フレーム                                                                         | <u>サビ</u> 腐食 無 <u>少</u> 多         | フレーム番号       | <u>鮮明</u> 不鮮明          |         |                        |    |
| サスペンション                                                                      | <u>✓</u> リーフ □エアサス 後輪 総輪          |              |                        |         |                        |    |
| シャシ                                                                          | □保証書 □取扱説明書 □記録簿                  | 架装           | □保証書 □取扱説明書            |         |                        |    |
| メインキー                                                                        | 2本サブ / 本 <u>✓</u> イモビ □キーレス □スマート | ボデー          | <u>無</u> 本タンク 本アド 本    |         |                        |    |
| ヘッドライト                                                                       | □LED <u>✓</u> HID □ハロゲン           | エアコン         | □AC <u>✓</u> AAC □C □無 |         |                        |    |
| キャブ内                                                                         | □シート破れ □タバコ焦げ <u>ハタリ</u> 助機タココ    |              |                        |         |                        |    |
| ETC                                                                          | □1.0 □2.0 <u>✓</u> 無              | バックカメラ       | <u>✓</u> カラー □モノクロ □無  |         |                        |    |
| ミラー格納                                                                        | <u>✓</u> 左 □右 □無                  | ナビ           | □TV <u>✓</u> ラジオ □ドラレコ |         |                        |    |
| <u>✓</u> 集中ロック <u>✓</u> アイドリングストップ <u>✓</u> 坂道発進 □軽減ブレーキ □車線逸脱 <u>✓</u> ふらつき |                                   |              |                        |         |                        |    |
| <u>✓</u> オートクルーズ                                                             |                                   |              |                        |         |                        |    |
| 標                                                                            |                                   |              |                        |         |                        |    |
| 株式会社 安城トラックセンター 点検者① <u>前道</u> ② / ③ / ④ / ⑤ /                               |                                   |              |                        |         |                        |    |

□未使用車

形状 アルミ平

ボデーメーカー 名産ホーデン  
C16-0(57)2016,5





燃料タンク 300 + アドブルー 有 無 バッテリー 12V 24V

荷台内寸法(mm) L 5,170 W 2,170 H 500 門幅 門高

フロントガラス 良好 飛石有 (2所) 要交換点多数


丸環フルボディシート台

スキャン次車10台3日間 サイドにシルバー、J番ステルス



⑫ ⑬

○ ○



○ ○ ○ ○

⑤ ⑥ ⑥ ⑥

2mm以下は要交換になります。

スベア  
⑬ サイズF 265/70R19.5 Mix  
サイズR

参考とし、現車を優先させていただきます