






車輛チェックシート

在庫番号	F01771	初度登録	S・H	R	7年 11月	車名	三菱							
車台番号	FK65F-621817	コーション	<input checked="" type="checkbox"/>	無	型式	2KG-FK65F								
走行距離	235 km	タコグラフ	<input checked="" type="checkbox"/>	一体	別体	その他	年							
入庫時ナンバー	<input checked="" type="checkbox"/> 無	登録歴	自	<input checked="" type="checkbox"/> 有	レ	不明	最大積載量	2,350kg						
車検有効期限	R 9年 11月 20日	抹消	切	れ	リサイクル			10,910円						
エンジン	240馬力 177 kw	型式	6M60	気筒数	3 4 5 6 8 他 ()									
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 普	少	水混入	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	エンジン油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無					
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 普	少	オイル混入	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	サビ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無						
ミッション	<input checked="" type="checkbox"/> MT	AT	6速	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	リターダー	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無					
クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	無	<input type="checkbox"/> 2ペダル	<input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無						
デフ	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無										
フレーム	サビ	腐食	<input checked="" type="checkbox"/> 無	少	多	フレーム番号	<input checked="" type="checkbox"/> 鮮明	<input checked="" type="checkbox"/> 不鮮明						
サスペンション	<input type="checkbox"/> リーフ	<input checked="" type="checkbox"/> エアサス	後輪	<input checked="" type="checkbox"/> 総輪										
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書	<input type="checkbox"/> 取扱説明書	<input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書	<input type="checkbox"/> 取扱説明書								
メインキー	2本	サブ	本	<input checked="" type="checkbox"/> イモビ	<input checked="" type="checkbox"/> キーレス	<input type="checkbox"/> スマート	ボデー	2本	タンク	無	本	アド	無	本
ヘッドライト	<input type="checkbox"/> LED	<input checked="" type="checkbox"/> HID	<input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input type="checkbox"/> AC	<input checked="" type="checkbox"/> AAC	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> 無						
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ	<input type="checkbox"/> タバコ焦げ												
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0	<input type="checkbox"/> 2.0	<input checked="" type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー	<input type="checkbox"/> モノクロ	<input type="checkbox"/> 無							
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左	<input type="checkbox"/> 右	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ	<input type="checkbox"/> TV	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ	<input type="checkbox"/> ドラレコ							
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック	<input checked="" type="checkbox"/> アイドリングストップ	<input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進	<input checked="" type="checkbox"/> 軽減ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱	<input type="checkbox"/> ふらつき									
<input checked="" type="checkbox"/> オートクルーズ														

未使用車 形状 **ウイング** ボデーメーカー **ヘブコ (25-9c5193)**
 燃料タンク **200+** アドブルー 無 バッテリー 12V 24V
 荷台内寸法(mm) L **7,220** W **2,410** H **2,510** 門幅 **2,290** 門高 **2,410**
 フロントガラス **良好** 飛石有 () 所 要交換
ラッシングレール2段 17.76寸 インターロック



(13) (13)

 タイヤ溝 (mm)
 (13) (13) (13) (13)
 スペア 2mm以下は要交換になります。
 (13) サイズF **225/90R 17.5 Mix**
 サイズR " "

参考とし、現車を優先させていただきます