


車輛チェックシート

在庫番号	J00635	初度登録 S・H (R) 1年 11月	車名	いすゞ	
車台番号	FRR90-7148872	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	型式	2RG-FRR90T2
走行距離	446,685 km		タコグラフ	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 一体 <input type="checkbox"/> 別	その他 19/19年
入庫時ナンバー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	登録歴	自 <input checked="" type="checkbox"/> 営 <input type="checkbox"/> レ <input type="checkbox"/> 不明	最大積載量	3,300kg
車検有効期限	R 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 抹消 <input type="checkbox"/> 切れ	リサイクル	12,460円	
エンジン	240馬力 177 kw	型式	4HK1 気筒数 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8 他 ()		
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 少	水混入	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 少	オイル混入	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	漏れ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
ミッション	<input checked="" type="checkbox"/> AT 6速	油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 2ペダル <input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
デフ	油漏れ <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
フレーム	サビ 腐食 無 <input type="checkbox"/> 少 <input checked="" type="checkbox"/> 多	フレーム番号	<input checked="" type="checkbox"/> 鮮明 <input type="checkbox"/> 不鮮明		
サスペンション	<input type="checkbox"/> リーフ <input checked="" type="checkbox"/> エアサス	後輪	<input checked="" type="checkbox"/> 総輪		
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書 <input checked="" type="checkbox"/> 取扱説明書 <input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書 <input checked="" type="checkbox"/> 取扱説明書		
メインキー	本サブ 1本 <input type="checkbox"/> イモビ <input type="checkbox"/> キーレス <input type="checkbox"/> スマート	ポデー	<input checked="" type="checkbox"/> 本	タンク	1本 <input checked="" type="checkbox"/> アド <input checked="" type="checkbox"/> 本
ヘッドライト	<input type="checkbox"/> LED <input checked="" type="checkbox"/> HID <input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input type="checkbox"/> AC <input checked="" type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 無		
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ <input checked="" type="checkbox"/> タバコ焦げ				
ETC	<input checked="" type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 2.0 <input type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> モノクロ <input type="checkbox"/> 無		
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ <input checked="" type="checkbox"/> TV <input type="checkbox"/> ラジオ <input checked="" type="checkbox"/> ドラレコ			
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック <input checked="" type="checkbox"/> アイドリングストップ <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 <input checked="" type="checkbox"/> 軽減ブレーキ <input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱 <input checked="" type="checkbox"/> ふらつき					
<input type="checkbox"/> オートクルーズ					
株式会社 安城トラックセンター 点検者① ② / ③ / ④ / ⑤ /					

未使用車 形状 フルミ平 ボデーメーカー 東洋ボデー
 燃料タンク 200+ アドブルー 有 無 バッテリー 12V 24V
 荷台内寸法(mm) L 6200 W 2400 H 600/410 門幅 門高
 フロントガラス 良好 飛石 有 (/ 所) 要交換 点検有
シート等 丸張りの6尺



- (12)
(12)
 - (9)
(11)
(10)
(5)
- スペア ③ サイズF 225/90 R17.5 Mix
 サイズR " "

参考とし、現車を優先させていただきます