


# 車輛チェックシート

在庫番号	J0631	初度登録	S・H・ <b>(R)</b>	5年 6月	車名	いすゞ	
車台番号	FRR90-7188765	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	型式	2PG-FRR90S2		
走行距離	32,365 km	タコグラフ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	一体 別体 その他	年		
入庫時ナンバー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	登録歴	自 営 <b>(レ)</b> 不明	最大積載量	2,450kg		
車検有効期限	R 8年 6月 14日	抹消	切れ	リサイクル	12,230円		
エンジン	210 馬力 154 kw	型式	4HK1	気筒数	3 <b>(4)</b> 5 6 8 他 ( )		
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 少	水混入	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	エンジン油漏れ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 少	オイル混入	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	漏れ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	サビ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
ミッション	<b>(M)</b> AT 6速	油漏れ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	リターダー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 2ペダル <input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
デフ	油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
フレーム	サビ 腐食	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 少 <input type="checkbox"/> 多	フレーム番号	<b>(明)</b> 鮮明 不鮮明			
サスペンション	<input checked="" type="checkbox"/> リーフ <input type="checkbox"/> エアサス 後輪 総輪						
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書 <input type="checkbox"/> 記録簿 架装 <input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書						
メインキー	/ 本サブ / 本 <input checked="" type="checkbox"/> イモビ <input checked="" type="checkbox"/> キーレス <input type="checkbox"/> スマート ボデー <input checked="" type="checkbox"/> 魚本 タンク <input checked="" type="checkbox"/> 塗本 アド <input checked="" type="checkbox"/> 塗本						
ヘッドライト	<input type="checkbox"/> LED <input checked="" type="checkbox"/> HID <input type="checkbox"/> ハロゲン		エアコン <input type="checkbox"/> AC <input checked="" type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 無				
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ <input type="checkbox"/> タバコ焦げ						
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0 <input checked="" type="checkbox"/> 2.0 <input type="checkbox"/> 無 バックカメラ <input type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> モノクロ <input checked="" type="checkbox"/> 無						
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> ナビ <input type="checkbox"/> TV <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input checked="" type="checkbox"/> ドラレコ				
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック <input type="checkbox"/> アイドリングストップ <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 <input checked="" type="checkbox"/> 軽減ブレーキ <input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱 <input checked="" type="checkbox"/> ふらつき							
<input type="checkbox"/> オートクルーズ							
標準中							
株式会社 安城トラックセンター 点検者① <b>(前道)</b> ② / ③ / ④ / ⑤ /							

未使用車 形状 **7L-ン4段** ボデーメーカー **99ノ**  
 燃料タンク 100 + アドブルー 有 無 バッテリー 12V **(24V)**  
 荷台内寸法(mm) L5,500 W2,160 H400 門幅 門高  
 フロントガラス 良好 飛石有 ( 所) 要交換 **点検有** **71Fアウター**  
**99ノ(TM-ZX364HRSA)2023.4.2.9367.4段.7.7格納 ラジコン(動作確認済)**  
**3ヵ月 丸環7.74リ**



(6) (5)  
 (3) (3) (3) (3) 2mm以下は要交換になります。  
 スペア  
 (8) サイズF 245/80R17.5 77  
 サイズR " " "

参考とし、現車を優先させていただきます