






車輛チェックシート

在庫番号	B3951	初度登録	S (H) R	26年 9月	車名	日野	
車台番号	FW1EXE-10430	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	型式	QPG-FW1EXEG		
走行距離	1,011,904 km	タコグラフ	<input checked="" type="checkbox"/> 無	一体 別体 その他	年		
入庫時ナンバー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	登録歴	自 (管) レ 不明	最大積載量	13,700kg		
車検有効期限	R 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 抹消 <input type="checkbox"/> 切れ	リサイクル	12,870円			
エンジン	380馬力 299 kw	型式	E13C	気筒数	3 4 5 <input checked="" type="checkbox"/> 8 他 ()		
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 少	水混入	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	エンジン油漏れ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 少	オイル混入	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	漏れ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	サビ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>
ミッション	MT AT <input checked="" type="checkbox"/> 7速	油漏れ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	リターダー	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 2ペダル <input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>		
デフ	油漏れ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>			
フレーム	サビ 腐食	無 <input checked="" type="checkbox"/> 少 <input type="checkbox"/> 多	フレーム番号	鮮明 <input checked="" type="checkbox"/> 不鮮明 <input type="checkbox"/>			
サスペンション	<input type="checkbox"/> リーフ <input checked="" type="checkbox"/> エアサス	<input checked="" type="checkbox"/> 後輪 <input type="checkbox"/> 総輪					
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書 <input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書	ドアキー	4本		
メインキー	2本 サブ 本 <input type="checkbox"/> イモビ <input type="checkbox"/> キーレス <input type="checkbox"/> スマート	ボデー	2本	タンク	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	アド	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
ヘッドライト	<input type="checkbox"/> LED <input checked="" type="checkbox"/> HID <input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input type="checkbox"/> IAC <input checked="" type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 無				
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ <input checked="" type="checkbox"/> タバコ焦げ						
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0 <input checked="" type="checkbox"/> 2.0 <input type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> モノクロ <input type="checkbox"/> 無				
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ <input type="checkbox"/> TV <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> ドラレコ					
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック <input type="checkbox"/> アイドリングストップ <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 <input checked="" type="checkbox"/> 軽減ブレーキ <input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱 <input checked="" type="checkbox"/> ふらつき							
<input checked="" type="checkbox"/> オートクルーズ							
株式会社 安城トラックセンター 点検者① <input checked="" type="checkbox"/> 前道 ② / ③ / ④ / ⑤ /							

未使用車 形状 ウレック ボデーメーカー クランテックス (2kz6239-24)
 燃料タンク 300 + 200 アドブルー 有 無 バッテリー 12V 24V
 荷台内寸法(mm) L 9.600 W 2.410 H 2.670 門幅 2.360 門高 2.580
 フロントガラス 良好 飛石有 (/ 所) 要交換点 有
ラングレール 2段 13.7k9外、中柱回転式、イタ-ロック



(5) (2) (5) (2) (5) (3) (2) (2) タイヤ溝 (mm)
 (8) (9) (6) (5) 2mm以下は要交換になります。
 スペア (3) サイズF 245/70R19.5 Mix
 サイズR

参考とし、現車を優先させていただきます