






車輛チェックシート

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|---------|----------------------|
| 在庫番号 | F01773 | 初度登録 | S・H・ (R) | 7年 | 12月 | 車名 | 三菱 |
| 車台番号 | FK65F-622079 | コーション | (有) 無 | 型式 | 2KG-FK65F | | |
| 走行距離 | 259 | km | タコグラフ | (無) 一体 別体 その他 | 年 | | |
| 入庫時ナンバー | (有) 無 | 登録歴 | 自 (有) レ 不明 | 最大積載量 | 2,350kg | | |
| 車検有効期限 | R 9年 12月 16日 | 抹消 | 切れ | リサイクル | 10,910円 | | |
| エンジン | 240馬力 | 177 | kw | 型式 | 6M60 | 気筒数 | 3 (4) 568他() |
| ターボ | (有) 無 | エンジンオイル量 | 多 (普) 少 | 水混入 | 有 (無) | エンジン油漏れ | 有 (無) |
| ラジエター量 | 多 (普) 少 | オイル混入 | 有 (無) | 漏れ | 有 (無) | サビ | 有 (無) |
| ミッション | (MT) AT 6速 | 油漏れ | 有 (無) | 異音 | 有 (無) | リターダー | 有 (無) |
| クラッチ | (有) 無 □2ペダル (有) 3ペダル | 油漏れ | 有 (無) | 異音 | 有 (無) | | |
| デフ | 油漏れ | 有 (無) | 異音 | 有 (無) | | | |
| フレーム | サビ 腐食 (無) 少 多 | フレーム番号 | 鮮明 不鮮明 | | | | |
| サスペンション | □リーフ (有) エアサス (有) 後輪 総輪 | | | | | | |
| シャシ | □保証書 □取扱説明書 □記録簿 | 架装 | □保証書 □取扱説明書 | | | | |
| メインキー | 2本 サブ 本 □イモビ (有) キーレス □スマート | ボデー | 2本 タンク (有) 本 アド (有) 本 | | | | |
| ヘッドライト | □LED (有) HID □ハロゲン | エアコン | □AC (有) AAC □C □無 | | | | |
| キャブ内 | □シート破れ □タバコ焦げ | | | | | | |
| ETC | □1.0 □2.0 (有) 無 | バックカメラ | (有) カラー □モノクロ □無 | | | | |
| ミラー格納 | □左 □右 □無 | ナビ | □ナビ □TV (有) ラジオ □ドラレコ | | | | |
| (有) 集中ロック (有) アイドリングストップ (有) 坂道発進 (有) 軽減ブレーキ (有) 車線逸脱 (有) ふらつき | | | | | | | |
| (有) オートクルーズ | | | | | | | |
| <p>株式会社 安城トラックセンター 点検者 (有) / ② / ③ / ④ / ⑤ /</p> | | | | | | | |

未使用車 形状 **ウイング** ボデーメーカー **11771 (25-9C5199)**
 燃料タンク **200+** アドブルー 無 バッテリー 12V **24V**
 荷台内寸法(mm) L **7220** W **2410** H **2510** 門幅 **2290** 門高 **2410**
 フロントガラス **良好** 飛石有() 所 要交換
ラッシングレール2段. 内フック6対. インローフ



⑬ ⑬
 ○ ○ ○ ○ タイヤ溝 (mm)
 ⑬ ⑬ ⑬ ⑬ 2mm以下は要交換になります。
 スペア ⑬ サイズF **225/90R17.5HX**
 サイズR " "

参考とし、現車を優先させていただきます