






# 車輛チェックシート

在庫番号	A04376	初度登録	S (H) R	30年	2月	車名	日野
車台番号	FD2AB-100158	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 無	型式	2PG-FD2ABA		
走行距離	408,795 km	タコグラフ	無	一体	<input checked="" type="checkbox"/> 別体	その他	17/3 年
入庫時ナンバー	有 無	登録歴	自 <input checked="" type="checkbox"/> レ 不明	最大積載量	2,800kg		
車検有効期限	R 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 抹消	切れ	リサイクル	10,900円		
エンジン	240 馬力 177 kw	型式	A05C	気筒数	3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 5 6 8 他 ( )		
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 少	水混入	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	エンジン油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 少	オイル混入	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	サビ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
ミッション	<input checked="" type="checkbox"/> AT 6速	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	リターダー	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 2ペダル <input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
デフ	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
フレーム	サビ 腐食 無 <input checked="" type="checkbox"/> 多	フレーム番号	<input checked="" type="checkbox"/> 鮮明 <input type="checkbox"/> 不鮮明				
サスペンション	<input checked="" type="checkbox"/> リーフ <input type="checkbox"/> エアサス	後輪	総輪				
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書 <input checked="" type="checkbox"/> 取扱説明書 <input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書 <input checked="" type="checkbox"/> 取扱説明書				
メインキー	1本サブ / 1本 <input type="checkbox"/> イモビ <input type="checkbox"/> キーレス <input type="checkbox"/> スマート	ボデー	<input checked="" type="checkbox"/> 散	タンク	<input checked="" type="checkbox"/> 2本	アド	<input checked="" type="checkbox"/> 2本
ヘッドライト	<input checked="" type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> HID <input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input type="checkbox"/> AC <input checked="" type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 無				
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ <input checked="" type="checkbox"/> タバコ焦げ		<input checked="" type="checkbox"/> 温風でいい				
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0 <input checked="" type="checkbox"/> 2.0 <input type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> モノクロ <input type="checkbox"/> 無				
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ <input type="checkbox"/> TV <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input checked="" type="checkbox"/> ドラレコ					
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック <input checked="" type="checkbox"/> アイドリングストップ <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 <input checked="" type="checkbox"/> 軽減ブレーキ <input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱 <input checked="" type="checkbox"/> ふらつき							
<input checked="" type="checkbox"/> オートクルーズ							
1-11-1							
株式会社 安城トラックセンター	点検者①	<input checked="" type="checkbox"/> ② /	③ /	④ /	<input checked="" type="checkbox"/> ⑤ /		

未使用車      形状 **ウイング**      ボデーメーカー **トランテックス (W057D21)**  
 燃料タンク **200+**      アドブルー  無      バッテリー 12V  24V  
 荷台内寸法(mm) L **6270** W **2410** H **2420**      門幅 **2360** 門高 **2320**  
 フロントガラス 良好 飛石有 ( 所 )  要交換  
**ワッシングレベル2段 内7.75対**



⑤ ⑤ ⑤  
 ○ ○ ○ ○      タイヤ溝 (mm)  
 ② ⑥ ④ ③      2mm以下は要交換になります。  
 ② サイズF **225/80 R17.5 MIX**  
 サイズR      "      "

参考とし、現車を優先させていただきます