

車輛チェックシート

日本FMV-7
DMS/W6H6226

在庫番号	J0630	初度登録	S・H (R) 3年 3月	車名	いすゞ
車台番号	FRR90-7166517	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	型式	ZRG-FRR90F2
走行距離	443,577 km	タコグラフ	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 一体 <input type="checkbox"/> 別体 <input type="checkbox"/> その他 <input checked="" type="checkbox"/> デジタ	年	
入庫時ナンバー	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	登録歴	自 <input checked="" type="checkbox"/> レ <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/>	最大積載量	2,450kg
車検有効期限	R 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 抹消 <input type="checkbox"/> 切れ	リサイクル	12,460円	
エンジン	240馬力 177 kw	型式	4HK1	気筒数	3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 他 ()
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 少 <input type="checkbox"/>	水混入	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 少 <input type="checkbox"/>	オイル混入	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	漏れ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>
ミッション	MT AT 6速	油漏れ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>
リターダー	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 2ペダル <input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>
異音	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	デフ	油漏れ 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>
フレーム	状 <input checked="" type="checkbox"/> 腐食 無 <input type="checkbox"/> 少 <input checked="" type="checkbox"/> 多 <input type="checkbox"/>	フレーム番号	鮮明 <input type="checkbox"/> 不鮮明 <input checked="" type="checkbox"/>		
サスペンション	<input checked="" type="checkbox"/> リーフ <input type="checkbox"/> エアサス	後輪	総輪		
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書 <input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書		
メインキー	2本 サブ 本 <input type="checkbox"/> イモビ <input checked="" type="checkbox"/> キーレス <input type="checkbox"/> スマート	ボデー	3本	タンク	2本
アド	2本	ヘッドライト	<input type="checkbox"/> LED <input checked="" type="checkbox"/> HID <input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input type="checkbox"/> AC <input checked="" type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 無
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ <input type="checkbox"/> タバコ焦げ	ETC	<input checked="" type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 2.0 <input type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> モノクロ <input type="checkbox"/> 無
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ <input type="checkbox"/> TV <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> ドラレコ	<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック <input checked="" type="checkbox"/> アイドリングストップ <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 <input type="checkbox"/> 軽減ブレーキ <input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱 <input checked="" type="checkbox"/> ふらつき	<input type="checkbox"/> オートクルーズ	
7V3オイル					
株式会社 安城トラックセンター 点検者 <input checked="" type="checkbox"/> ① / ② / ③ / ④ / ⑤ /					

未使用車

形状 ウイング

ボデーメーカー

燃料タンク 200 +

アドブルー 有 無






バッテリー 12V

24V

荷台内寸法(mm) L 7220 W 2410 H 2400 門幅 2280 門高 2290

フロントガラス 良好 飛石有 () 所 要交換

ラッシュゲール 2段、内776枚



⑧ ⑧
○ ○
○ ○ ○ ○ タイヤ溝 (mm)
⑥ ⑥ ⑥ ⑥ 2mm以下は要交換になります。
スベア
⑫ サイズF 225/90R17.5 79-FL7
HIX サイズR

参考とし、現車を優先させていただきます