






車輛チェックシート

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|---|
| 在庫番号 | AB7242 | 初度登録 | S・H・R | 2年 | 2月 | 車名 | 日野 |
| 車台番号 | SH1EDG-102741 | | コーション | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | 型式 | 2DG-SH1EDGG |
| 走行距離 | 554.805 | km | タコグラフ | <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 一体 | <input checked="" type="checkbox"/> 別体 | その他 20% 年 |
| 入庫時ナンバー | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | 登録歴 | 自 | <input checked="" type="checkbox"/> 営 | レ | 不明 |
| 最大積載量 | | | 登録歴 | | | 最大積載量 | 11,500kg |
| 車検有効期限 | R | 年 | 月 | 日 | <input checked="" type="checkbox"/> 抹消 | 切れ | リサイクル |
| エンジン | 450馬力 | 331 | kw | 型式 | E13C | | 気筒数 3 4 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 8 他 () |
| ターボ | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | エンジンオイル量 | 多 | <input checked="" type="checkbox"/> 普 | 少 | 水混入 |
| ラジエター量 | 多 | <input checked="" type="checkbox"/> 普 | 少 | オイル混入 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 漏れ |
| ミッション | MT | <input checked="" type="checkbox"/> AT | 12速 | 油漏れ | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 異音 |
| クラッチ | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 2ペダル | <input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル | 油漏れ | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 |
| 790フロント | | | | | | | |
| デフ | 油漏れ | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 異音 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | |
| フレーム | サビ | 腐食 | <input type="checkbox"/> 無 | <input checked="" type="checkbox"/> 少 | 多 | フレーム番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 鮮明 |
| サスペンション | <input type="checkbox"/> リーフ | <input checked="" type="checkbox"/> エアサス | <input checked="" type="checkbox"/> 後輪 | 総輪 | | | |
| シャシ | <input type="checkbox"/> 保証書 | <input type="checkbox"/> 取扱説明書 | <input type="checkbox"/> 記録簿 | 架装 | <input type="checkbox"/> 保証書 | <input type="checkbox"/> 取扱説明書 | |
| メインキー | 1本 | サブ | 2本 | <input checked="" type="checkbox"/> イモビ | <input checked="" type="checkbox"/> キーレス | <input type="checkbox"/> スマート | ボデー |
| ヘッドライト | <input type="checkbox"/> LED | <input checked="" type="checkbox"/> HID | <input type="checkbox"/> ハロゲン | エアコン | <input type="checkbox"/> AC | <input checked="" type="checkbox"/> AAC | <input type="checkbox"/> C |
| キャブ内 | <input type="checkbox"/> シート破れ <input type="checkbox"/> タバコ焦げ | | | | | | |
| ETC | <input type="checkbox"/> 1.0 | <input type="checkbox"/> 2.0 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | バックカメラ | <input checked="" type="checkbox"/> カラー | <input type="checkbox"/> モノクロ | <input type="checkbox"/> 無 |
| ミラー格納 | <input checked="" type="checkbox"/> 左 | <input type="checkbox"/> 右 | <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> ナビ | <input type="checkbox"/> TV | <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ | <input type="checkbox"/> ドラレコ |
| <input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック <input type="checkbox"/> アイドリングストップ <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 <input checked="" type="checkbox"/> 軽減ブレーキ <input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱 <input checked="" type="checkbox"/> ふらつき | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> オートクルーズ | | | | | | | |
| ハイルーフ アルミホイール | | | | | | | |
| センターコンソール欠品 | | | | | | | |
| 株式会社 安城トラックセンター 点検者① <input checked="" type="checkbox"/> 前道 ② / ③ / ④ / ⑤ / | | | | | | | |

未使用車 形状 トラック ボデーメーカー ノーン
 燃料タンク 390+ アドブルー 有 無 バッテリー 12V 24V
 荷台内寸法(mm)L W H 門幅 門高
 フロントガラス 良好 飛石 有 (2 所) 要交換 点検有



① ②
 ② ② ② ①
 ① ① ① ① ① ① ① ①
 ② ② ② ①
 スペア
 ① サイズF 11R22.5 MIX
 サイズR 295/80R22.5 スタット

タイヤ溝 (mm)
2mm以下は要交換になります。

参考とし、現車を優先させていただきます