

### 車輛チェックシート

在庫番号	H0899	初度登録 S・H (R) 7年 5月	車名	日野	
車台番号	XZU710-0039656	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 無	型式	2KG-XZU710M
走行距離	917 km	タコグラフ	<input checked="" type="checkbox"/> 一体 <input type="checkbox"/> 別体 <input type="checkbox"/> その他	年	
入庫時ナンバー	<input checked="" type="checkbox"/> 無	登録歴	自 営 <input checked="" type="checkbox"/> 不明	最大積載量	3,500kg
車検有効期限	R 9年 5月 26日	抹消	切れ	リサイクル	8,820円
エンジン	150馬力 110 kw	型式	N04C	気筒数	3 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 他 ( )
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 少 <input type="checkbox"/>	水混入	有 <input checked="" type="checkbox"/>
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 少 <input type="checkbox"/>	オイル混入	有 <input checked="" type="checkbox"/>	漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>
ミッション	<input checked="" type="checkbox"/> AT 6速	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/>
クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 2ペダル <input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/>
デフ	油漏れ 有 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/>		
フレーム	サビ 腐食 無 <input checked="" type="checkbox"/> 多	フレーム番号	鮮明 <input checked="" type="checkbox"/> 不鮮明		
サスペンション	<input checked="" type="checkbox"/> リーフ <input type="checkbox"/> エアサス	後輪	総輪		
シャシ	<input checked="" type="checkbox"/> 保証書 <input checked="" type="checkbox"/> 取扱説明書 <input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書		
メインキー	2本サブ / 1本 <input checked="" type="checkbox"/> イモビ <input type="checkbox"/> キーレス <input type="checkbox"/> スマート	ボデー	本タンク <input checked="" type="checkbox"/> 本アド <input checked="" type="checkbox"/> 本		
ヘッドライト	<input checked="" type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> HID <input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 無		
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ <input type="checkbox"/> タバコ焦げ				
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0 <input checked="" type="checkbox"/> 2.0 <input type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> モノクロ <input type="checkbox"/> 無	(ミラー型)	
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ <input type="checkbox"/> TV <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input checked="" type="checkbox"/> ドラレコ			
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック <input checked="" type="checkbox"/> アイドリングストップ <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 <input checked="" type="checkbox"/> 軽減ブレーキ <input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱 <input checked="" type="checkbox"/> ふらつき					
<input type="checkbox"/> オートクルーズ					
脱動パンキゲル米 高床 鋼鉄製 7715kg					
株式会社 安城トラックセンター 点検者① / ② / ③ / ④ / ⑤ /					

未使用車

形状  付 ボデーメーカー









燃料タンク 100 + アドブルー 有  バッテリー 12V  24V

荷台内寸法(mm) L 3710 W 2080 H 390 門幅 門高

フロントガラス 良好 飛石有 ( 所 ) 要交換

7/7 4後 (TM-7X-294-HRSA) (2025/2)

7.7 路網, 29348, ラジコ



スペア サイズF 225/80 R17.5 7行  
サイズR

2mm以下は要交換になります。

参考とし、現車を優先させていただきます