

車輛チェックシート

在庫番号	B3953	初度登録	S・D・R31年2月	車名	日野
車台番号	FWAH-106473	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	型式	2DG-FW/AHG
走行距離	360,770 km	タコグラフ	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 一体 <input checked="" type="checkbox"/> 別体	その他	1/4年
入庫時ナンバー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	登録歴	自 <input checked="" type="checkbox"/> 営 <input type="checkbox"/> レ 不明	最大積載量	13,300 kg
車検有効期限	R 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 抹消 <input type="checkbox"/> 切れ		リサイクル	13,100 円
エンジン	380馬力 279 kw	型式	A09c	気筒数	3 4 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 他 ( )
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 少	水混入	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 少	オイル混入	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	漏れ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
ミッション	<input checked="" type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> AT 7速	油漏れ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
リターダー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 2ペダル <input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
デフ	油漏れ <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
フレーム	<input checked="" type="checkbox"/> サビ 腐食 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 少 <input type="checkbox"/> 多	フレーム番号	<input checked="" type="checkbox"/> 鮮明 <input type="checkbox"/> 不鮮明		
サスペンション	<input type="checkbox"/> リーフ <input checked="" type="checkbox"/> エアサス	後輪	<input checked="" type="checkbox"/> 総輪		
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書 <input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書	エンジン	
メインキー	本サブ 2本 <input type="checkbox"/> イモビ <input checked="" type="checkbox"/> キーレス <input type="checkbox"/> スマート	ボデー	2本	タンク	2本
ヘッドライト	<input checked="" type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> HID <input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input type="checkbox"/> AC <input checked="" type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 無		
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ <input type="checkbox"/> タバコ焦げ				
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0 <input checked="" type="checkbox"/> 2.0 <input type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> モノクロ <input type="checkbox"/> 無		
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ <input type="checkbox"/> TV <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input checked="" type="checkbox"/> ドラレコ			
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック <input type="checkbox"/> アイドリングストップ <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 <input checked="" type="checkbox"/> 軽減ブレーキ <input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱 <input checked="" type="checkbox"/> ふらつき					
<input checked="" type="checkbox"/> オートクルーズ					
株式会社 安城トラックセンター 点検者① <b>前道</b> ② / ③ / ④ / ⑤ /					

未使用車

形状 ウイング

ボデーメーカー 日野L72 (18W-09022)

燃料タンク 300 + 300 アドブルー 有 無





バッテリー 12V 24V

荷台内寸法(mm) L 9,600 W 2,420 H 2,590 門幅 2,370 門高 2,500

フロントガラス 良好 飛石 有 (1所) 要交換


ラジエター 2段 1A27924 中柱回転式 センサーローラー

90°C ストップ



段高

⑤ ③  
⑤ ⑧



② ② ④ ③ タイヤ溝 (mm)

② ② ④ ③

2mm以下は要交換になります。

① ① <sup>スペア</sup> サイズF 245/70R19.5 Mix  
サイズR

参考とし、現車を優先させていただきます