


### 車輛チェックシート

在庫番号	G1868	初度登録	S・H・R28年1月	車名	三菱
車台番号	FS64V2-512115	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	型式	GP9-FS64V2
走行距離	567,799 km	タコグラフ	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 一体 <input checked="" type="checkbox"/> 別体	その他	0%1年
入庫時ナンバー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	登録歴	自 <input checked="" type="checkbox"/> 営 <input type="checkbox"/> レ不明	最大積載量	13,400 kg
車検有効期限	R 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 抹消 <input type="checkbox"/> 切れ		リサイクル	13,480 円
エンジン	350馬力 257 kw	型式	6R10	気筒数	3 4 5 <input checked="" type="checkbox"/> 8 他 ( )
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 少	水混入	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 少	オイル混入	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	漏れ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
ミッション	<input checked="" type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> AT 1速	油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
リターダー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 2ペダル <input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
異音	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	デフ	油漏れ <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
フレーム	サビ 腐食 無 <input checked="" type="checkbox"/> 少 <input type="checkbox"/> 多	フレーム番号	<input checked="" type="checkbox"/> 鮮明 <input type="checkbox"/> 不鮮明		
サスペンション	<input type="checkbox"/> リーフ <input checked="" type="checkbox"/> エアサス	後輪	<input checked="" type="checkbox"/> 総輪		
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書 <input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書		
メインキー	<input type="checkbox"/> 本サブ <input type="checkbox"/> 本イモビ <input checked="" type="checkbox"/> キーレス <input type="checkbox"/> スマート	ポデー	本 <input type="checkbox"/> タンク <input type="checkbox"/> 本 <input type="checkbox"/> アド <input type="checkbox"/> 本		
ヘッドライト	<input type="checkbox"/> LED <input checked="" type="checkbox"/> HID <input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input type="checkbox"/> AC <input checked="" type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 無		
キャブ内	<input checked="" type="checkbox"/> シート破れ <input type="checkbox"/> タバコ焦げ				
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 2.0 <input checked="" type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> モノクロ <input type="checkbox"/> 無		
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 無	ナビ	<input type="checkbox"/> ナビ <input type="checkbox"/> TV <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> ドラレコ		
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック <input type="checkbox"/> アイドリングストップ <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 <input type="checkbox"/> 軽減ブレーキ <input type="checkbox"/> 車線逸脱 <input type="checkbox"/> ふらつき					
<input checked="" type="checkbox"/> オートクルーズ					
ミラー格納時 異音有					
株式会社 安城トラックセンター 点検者① <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">前道</span> ② / ③ / ④ / ⑤ /					

未使用車 形状 <sup>リング</sup>コンベート 形状 <sup>ハブコ</sup>ポデーメーカー (529A8326)  
 燃料タンク 300 + アドブルー  有  無 バッテリー 12V  24V  
 荷台内寸法(mm) L 9,500 W 2,420 H 2,620 門幅 2,370 門高 2,520  
 フロントガラス 良好 飛石有 (2所) 要交換  有  
 エンブレ-IL2段 内7,710mm 中柱回転式 新明和 (58R-020084)  
 ハブコ (PRAM10-1455) 昇降能力 1,000kg



参考とし、現車を優先させていただきます