






# 車輛チェックシート

在庫番号	M0585	初度登録	S・H	<input checked="" type="radio"/> R	8年 1月	車名	三菱	
車台番号	FEB50-620401	コーション	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	型式	2RG-FEB50		
走行距離	129 km	タコグラフ	<input checked="" type="radio"/> 無	<input type="radio"/> 有	一体 別体 その他	年		
入庫時ナンバー	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	登録歴	自	<input checked="" type="radio"/> 留	不明	最大積載量	3,000kg
車検有効期限	R 10年 1月 20日	抹消	<input type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無	切れ	リサイクル	8,830円	
エンジン	150馬力	110 kw	型式	4P10	気筒数	3 <input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 8 他 ( )		
ターボ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="radio"/> 少 <input type="radio"/> 水混入	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	エンジン油漏れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
ラジエター量	多 <input checked="" type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 少 <input type="radio"/>	オイル混入	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	漏れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	サビ	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
ミッション	<input checked="" type="radio"/> MT	AT	5速	油漏れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	異音	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
クラッチ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	<input type="checkbox"/> 2ペダル	<input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	異音	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>
デフ	油漏れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	異音	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>				
フレーム	サビ 腐食	<input checked="" type="radio"/> 少	<input type="radio"/> 多	フレーム番号	<input checked="" type="radio"/> 鮮明	<input type="radio"/> 不鮮明		
サスペンション	<input checked="" type="checkbox"/> リーフ	<input type="checkbox"/> エアサス	後輪	総輪				
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書	<input type="checkbox"/> 取扱説明書	<input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input checked="" type="checkbox"/> 保証書	<input checked="" type="checkbox"/> 取扱説明書		
メインキー	本サブ	本 <input checked="" type="checkbox"/> イモビ	<input checked="" type="checkbox"/> キーレス	<input checked="" type="checkbox"/> スマート	ボデー	<input checked="" type="checkbox"/> 無本		
ヘッドライト	<input checked="" type="checkbox"/> LED	<input type="checkbox"/> HID	<input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> A/C	<input type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 無		
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ	<input type="checkbox"/> タバコ焦げ						
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0	<input type="checkbox"/> 2.0	<input checked="" type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー	<input type="checkbox"/> モノクロ <input type="checkbox"/> 無		
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左	<input type="checkbox"/> 右	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ	<input type="checkbox"/> TV	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> ドラレコ		
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック	<input checked="" type="checkbox"/> アイドリングストップ	<input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進	<input type="checkbox"/> 軽減ブレーキ	<input type="checkbox"/> 車線逸脱	<input checked="" type="checkbox"/> ふらつき			
<input type="checkbox"/> オートクルーズ								
全重量 新内装重量 5925kg								
株式会社 安城トラックセンター 点検者① / ② / ③ / ④ / ⑤ /								

未使用車 形状 **平** ボデーメーカー **パブリ**  
 燃料タンク **100+** アドブルー  有  無 バッテリー **12V** 24V  
 荷台内寸法(mm) L **4350** W **2080** H **390** 門幅 門高  
 フロントガラス **良好** 飛石有 ( 所 ) 要交換



8  8  
   
     
 8  8  8  8 2mm以下は要交換になります。  
 スペア  サイズF **205/70 R17.5**  
 サイズR **11**

参考とし、現車を優先させていただきます