


車輛チェックシート

在庫番号	M0589	初度登録 S・H (R) 8年 1月	車名	三菱
車台番号	FEB80-620627	コーション <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	型式	2RG-FEB80
走行距離	158 km	タコグラフ <input checked="" type="checkbox"/> 一体 <input type="checkbox"/> 別体 <input type="checkbox"/> その他	年	
入庫時ナンバー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	登録歴 自 <input checked="" type="checkbox"/> 営 <input type="checkbox"/> レ <input type="checkbox"/> 不明	最大積載量	3,000kg
車検有効期限	R 10年 1月 22日	抹消 <input type="checkbox"/> 切れ <input type="checkbox"/>	リサイクル	8,830円
エンジン	150 馬力 110 kw	型式 4P10	気筒数 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 他 ()	
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量 多 <input type="checkbox"/> 普 <input checked="" type="checkbox"/> 少	水混入 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	エンジン油漏れ 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>
ラジエター量	多 <input type="checkbox"/> 普 <input checked="" type="checkbox"/> 少	オイル混入 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	漏れ 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	サビ 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>
ミッション	<input checked="" type="checkbox"/> AT 5速	油漏れ 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	異音 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	リターダー 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>
クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 2ペダル <input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	異音 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	
デフ	油漏れ 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	異音 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>		
フレーム	サビ 腐食 <input type="checkbox"/> 少 <input checked="" type="checkbox"/> 多	フレーム番号 鮮明 <input type="checkbox"/> 不鮮明 <input checked="" type="checkbox"/>		
サスペンション	<input checked="" type="checkbox"/> リーフ <input type="checkbox"/> エアサス	後輪 総輪 <input type="checkbox"/>		
シャシ	<input checked="" type="checkbox"/> 保証書 <input checked="" type="checkbox"/> 取扱説明書 <input type="checkbox"/> 記録簿	架装 <input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書		
メインキー	本サブ <input type="checkbox"/> 本 <input checked="" type="checkbox"/> イモビ <input checked="" type="checkbox"/> キーレス <input checked="" type="checkbox"/> スマート	ボデー <input checked="" type="checkbox"/> 本 <input type="checkbox"/> タンク <input checked="" type="checkbox"/> 2本 <input type="checkbox"/> アド <input checked="" type="checkbox"/> 本		
ヘッドライト	<input checked="" type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> HID <input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン <input checked="" type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 無		
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ <input type="checkbox"/> タバコ焦げ			
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 2.0 <input checked="" type="checkbox"/> 無	バックカメラ <input checked="" type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> モノクロ <input type="checkbox"/> 無		
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ <input type="checkbox"/> TV <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> ドラレコ		
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック <input checked="" type="checkbox"/> アイドリングストップ <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 <input type="checkbox"/> 軽減ブレーキ <input type="checkbox"/> 車線逸脱 <input checked="" type="checkbox"/> ふらつき				
<input type="checkbox"/> オートクルーズ				
全格保、指差重量 2165kg				
株式会社 安城トラックセンター 点検者① / ② / ③ / ④ / ⑤ /				

未使用車 形状 **平** ボデーメーカー **パフコ (ESGH 845R)**
 燃料タンク **100** + アドブルー 有 無 バッテリー **1** 24V
 荷台内寸法(mm) L **5000** W **2080** H **380** 門幅 門高
 フロントガラス **良好** 飛石有 (所) 要交換



参考とし、現車を優先させていただきます