

車輛チェックシート

在庫番号	M0587	初度登録	S・H (R) 8年 1月	車名	三菱
車台番号	FEB50-620435	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	型式	2RG-FEB50
走行距離	128 km	タコグラフ	<input checked="" type="checkbox"/> 一体 <input type="checkbox"/> 別体 <input type="checkbox"/> その他	年	
入庫時ナンバー	<input checked="" type="checkbox"/> 無	登録歴	自 <input checked="" type="checkbox"/> レ <input type="checkbox"/> 不明	最大積載量	3,000kg
車検有効期限	R 10年 1月 20日	抹消	切れ	リサイクル	8,830円
エンジン	150馬力 110 kw	型式	4P10	気筒数	3 (4) 5 6 8 他 ( )
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 少 <input type="checkbox"/>	水混入	有 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 少 <input type="checkbox"/>	オイル混入	有 <input checked="" type="checkbox"/>	漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> サビ 有 <input checked="" type="checkbox"/>
ミッション	<input checked="" type="checkbox"/> AT 5速	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> リターダー 有 <input checked="" type="checkbox"/>
クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 2ペダル <input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/>
デフ	油漏れ 有 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/>		
フレーム	サビ 腐食 <input checked="" type="checkbox"/> 少 多	フレーム番号	鮮明 <input checked="" type="checkbox"/> 不鮮明		
サスペンション	<input checked="" type="checkbox"/> リーフ <input type="checkbox"/> エアサス	後輪	総輪		
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書 <input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書		
メインキー	本サブ 本 <input checked="" type="checkbox"/> イモビ <input checked="" type="checkbox"/> キーレス <input checked="" type="checkbox"/> スマート	ボデー	<del>無</del> 本	タンク	2本
ヘッドライト	<input checked="" type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> HID <input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 無		
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ <input type="checkbox"/> タバコ焦げ				
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 2.0 <input checked="" type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> モノクロ <input type="checkbox"/> 無		
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ <input type="checkbox"/> TV <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> ドラレコ			
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック <input checked="" type="checkbox"/> アイドリングストップ <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 <input type="checkbox"/> 軽減ブレーキ <input type="checkbox"/> 車線逸脱 <input checked="" type="checkbox"/> ぶらつき					
<input type="checkbox"/> オートクルーズ					
全低床、乗り降重量 5925kg					
株式会社 安城トラックセンター 点検者① (2) / ③ / ④ / ⑤ /					

未使用車

形状 平

ボデーメーカー

パナ (51EH, 698/R)

燃料タンク 100+







アドブルー 無

バッテリー 12V

24V

荷台内寸法(mm) L 4350 W 2080 H 890 門幅 門高

フロントガラス 良好 飛石有 ( 所) 要交換



参考とし、現車を優先させていただきます