






車輛チェックシート

在庫番号	B3962	初度登録	S・H	(R) 7年	10月	車名	日野	
車台番号	FW1AH-131974	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	型式	2DG-FW1AHC		
走行距離	1,165 km	タコグラフ	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 一体	<input checked="" type="checkbox"/> 別体	その他	25/8 年	
入庫時ナンバー	<input checked="" type="checkbox"/> 有	登録歴	<input checked="" type="checkbox"/> 有	不明	最大積載量	14,000kg		
車検有効期限	R 8年 10月 2日	抹消	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 切	リサイクル	13,100円		
エンジン	380馬力	279 kw	型式	A09C	気筒数	3 4 5 <input checked="" type="checkbox"/> 8 他 ( )		
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 有	少 <input type="checkbox"/> 無	水混入	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 有	少 <input type="checkbox"/> 無	オイル混入	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	サビ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
ミッション	(MT) AT	1 速	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	リターダー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 2ペダル	<input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
デフ	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>				
フレーム	<input checked="" type="checkbox"/> 腐食	無 <input type="checkbox"/> 多 <input checked="" type="checkbox"/> 少	フレーム番号	<input checked="" type="checkbox"/> 鮮明	<input type="checkbox"/> 不鮮明			
サスペンション	<input type="checkbox"/> リーフ	<input checked="" type="checkbox"/> エアサス	後輪	<input checked="" type="checkbox"/> 総輪				
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書	<input type="checkbox"/> 取扱説明書	<input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書	<input type="checkbox"/> 取扱説明書	エリジー	
メインキー	2本	サブ	1本	<input checked="" type="checkbox"/> イモビ	<input checked="" type="checkbox"/> キーレス	<input type="checkbox"/> スマート	ポデー	2本
ヘッドライト	<input checked="" type="checkbox"/> LED	<input type="checkbox"/> HID	<input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input type="checkbox"/> AC	<input checked="" type="checkbox"/> AAC	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> 無
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ	<input type="checkbox"/> タバコ焦げ						
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0	<input checked="" type="checkbox"/> 2.0	<input type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー	<input type="checkbox"/> モノクロ	<input type="checkbox"/> 無	
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左	<input type="checkbox"/> 右	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ	<input type="checkbox"/> TV	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ	<input type="checkbox"/> ドラレコ	
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック	<input checked="" type="checkbox"/> アイドリングストップ	<input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進	<input checked="" type="checkbox"/> 軽減ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱	<input checked="" type="checkbox"/> ふらつき			
<input checked="" type="checkbox"/> オートクルーズ								
ハイルーフ								
株式会社 安城トラックセンター 点検者① <b>前道</b> ② / ③ / ④ / ⑤ /								

未使用車 形状 **ウイング** ボデーメーカー **トヨタ 77 (CW126M93)**  
 燃料タンク 300 + 200 アドブルー  有  無 バッテリー 12V  (24)  
 荷台内寸法(mm) L 9,660 W 2,410 H 2,670 門幅 2,370 門高 2,570  
 フロントガラス 良好 飛石有 ( 所) 要交換  
ラジエター2枚、内279cc 中柱回転式 イターローリ



⑩ ⑩  
 ⑩ ⑩  
 ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ タイヤ溝 (mm)  
 ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ 2mm以下は要交換になります。  
 スペア  
 ⑩ サイズF 245/70R19.5 mix  
 サイズR .. ..

参考とし、現車を優先させていただきます