

車輛チェックシート

在庫番号	M0601	初度登録	S・D・R	年	7	月	車名	三菱
車台番号	FF63EHY 550029	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 無	型式	KK-FF63EHY			
走行距離	17,566	km	タコグラフ	<input checked="" type="checkbox"/> 一体	<input type="checkbox"/> 別体	<input type="checkbox"/> その他	年	
入庫時ナンバー	<input checked="" type="checkbox"/> 無	登録歴	<input checked="" type="checkbox"/> 営	レ	不明	最大積載量	2,500	kg
車検有効期限	R 8年 7月 23日	抹消	<input type="checkbox"/> 切れ	リサイクル	7,170	円		
エンジン	155馬力	114	kw	型式	4M51	気筒数	3	④568他( )
ターボ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 少 <input type="checkbox"/>	水混入	有 <input checked="" type="checkbox"/>	エンジン油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 少 <input type="checkbox"/>	オイル混入	有 <input checked="" type="checkbox"/> 漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	サビ	有 <input checked="" type="checkbox"/>		
ミッション	<input checked="" type="checkbox"/> AT	6速	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/>	リターダー	有 <input checked="" type="checkbox"/>
クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 2ペダル	<input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/>	
デフ	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/>				
フレーム	サビ	腐食	無 <input checked="" type="checkbox"/> 少 <input type="checkbox"/> 多 <input type="checkbox"/>	フレーム番号	鮮明	不鮮明		
サスペンション	<input type="checkbox"/> リーフ	<input checked="" type="checkbox"/> エアサス	後輪	総輪				
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書	<input type="checkbox"/> 取扱説明書	<input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書	<input type="checkbox"/> 取扱説明書		
メインキー	本サブ / 本	<input type="checkbox"/> イモビ	<input type="checkbox"/> キーレス	<input type="checkbox"/> スマート	ボデー	板本	タンク	1本
ヘッドライト	<input type="checkbox"/> LED	<input type="checkbox"/> HID	<input checked="" type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> ZAC	<input type="checkbox"/> AAC	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> 無
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ	<input type="checkbox"/> タバコ集げ						
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0	<input type="checkbox"/> 2.0	<input checked="" type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input type="checkbox"/> カラー	<input type="checkbox"/> モノクロ	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左	<input type="checkbox"/> 右	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ	<input type="checkbox"/> TV	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ	<input type="checkbox"/> ドラレコ	
<input type="checkbox"/> 集中ロック	<input type="checkbox"/> アイドリングストップ	<input type="checkbox"/> 坂道発進	<input type="checkbox"/> 軽減ブレーキ	<input type="checkbox"/> 車線逸脱	<input type="checkbox"/> ふらつき			
<input type="checkbox"/> オートクルーズ								

未使用車

形状 積載車

ボデーメーカー

フジ7自動車(2000/6)

燃料タンク 100 +

アドブルー 有

バッテリー 12V

24V

荷台内寸法(mm)L 5210

W 2070

H 180





門幅

門高


フロントガラス 良好 飛石有( ) 要交換

タイヤ外リガ、自動車、ウレタン、ラジエター

丸張272#(後部取) イレミ筒リ 燃焼、オイルシール、ワイパー、スピンズ



⑥ ⑤  
○ ○  
アウトリガ  
オイル漏れ



⑤ ⑤ ⑤ ⑤  
① ① ① ①

2mm以下は要交換になります。

スペア  
F⑧ サイズF 225/70 R16  
R② サイズR 195/65 R16

参考とし、現車を優先させていただきます