






車輛チェックシート

在庫番号	F01775	初度登録 S・H	(R)	7年 12月	車名	三菱
車台番号	FK65F-622110	コーション	有	無	型式	2KG-FK65F
走行距離	258	km	タコグラフ	<input checked="" type="checkbox"/> 一体	<input type="checkbox"/> 別体	<input type="checkbox"/> その他
入庫時ナンバー	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	登録歴	自	<input checked="" type="checkbox"/> 有	不明
最大積載量			2,350kg	車検有効期限	R 9年 12月 18日	抹消 切れ
リサイクル			10,910円	エンジン	240馬力 177	kw
型式			6M60	気筒数	3	<input checked="" type="checkbox"/> 4
5			6	8	他 ()	
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多	<input checked="" type="checkbox"/> 有	少
水混入	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	エンジン油漏れ	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
ラジエター量	多	<input checked="" type="checkbox"/> 有	少	オイル混入	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無
漏れ	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	サビ	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
ミッション	MT	AT	6速	油漏れ	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無
異音	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	リターダー	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
クラッチ	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	2ペダル	<input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	有
有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		
デフ	油漏れ	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無
フレーム	サビ	腐食	<input checked="" type="checkbox"/> 無	少	多	フレーム番号
鮮明			不鮮明	サスペンション	<input type="checkbox"/> リーフ	<input checked="" type="checkbox"/> エアサス
後輪			総輪	シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書	<input type="checkbox"/> 取扱説明書
<input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書	<input type="checkbox"/> 取扱説明書	メインキー	2本	サブ
本	<input type="checkbox"/> イモビ	<input checked="" type="checkbox"/> キーレス	<input type="checkbox"/> スマート	ポデー	2本	タンク
本	アド	本	ヘッドライト	<input type="checkbox"/> LED	<input checked="" type="checkbox"/> HID	<input type="checkbox"/> ハロゲン
エアコン	<input type="checkbox"/> AC	<input checked="" type="checkbox"/> AAC	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> 無	キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ
<input type="checkbox"/> タバコ焦げ	ETC	<input type="checkbox"/> 1.0	<input type="checkbox"/> 2.0	<input checked="" type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー
<input type="checkbox"/> モノクロ	<input type="checkbox"/> 無	ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左	<input type="checkbox"/> 右	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ
<input type="checkbox"/> TV	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ	<input type="checkbox"/> ドラレコ	<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック	<input checked="" type="checkbox"/> アイドリングストップ	<input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進	<input checked="" type="checkbox"/> 軽減ブレーキ
<input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱	<input checked="" type="checkbox"/> ふらつき	オートクルーズ				

未使用車 形状 **ウイング** ボデーメーカー **(V77)**
 燃料タンク **200** + アドブルー 有 無 バッテリー 12V 24V
 荷台内寸法(mm) L **7,220** W **2,410** H **2,510** 門幅 **2,290** 門高 **2,410**
 フロントガラス 良好 飛石有 () 要交換
ラッシュレール2段 内ス、7本、1-9-07



13 13

 タイヤ溝 (mm)
 13 13 13 13 2mm以下は要交換になります。
 スペア 13 サイズF **225/90R17.5MIX**
 サイズR '1

参考とし、現車を優先させていただきます