




車輛チェックシート

在庫番号	J0651	初度登録	S (H) R	28年	5月	車名	いすゞ	
車台番号	CYL77B-7000884	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 無	型式	QKG-CYL77B			
走行距離	1,231,759	km	タコグラフ	<input type="checkbox"/> 無	一体	別体	その他 $2\frac{1}{2}$ 年	
入庫時ナンバー	<input checked="" type="checkbox"/> 無	登録歴	自 <input checked="" type="checkbox"/> レ	不明	最大積載量	14,000kg		
車検有効期限	R 年	月	日	<input checked="" type="checkbox"/> 抹消	切れ	リサイクル	13,340円	
エンジン	380馬力	279	kw	型式	6U21			
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 少	水混入	有 <input checked="" type="checkbox"/>	エンジン油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 少	オイル混入	有 <input checked="" type="checkbox"/>	漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	サビ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	
ミッション	M AT	7速	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/>	リターダー	<input checked="" type="checkbox"/> 無
クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 2ペダル	<input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/>	
デフ	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/>				
フレーム	サ <input checked="" type="checkbox"/> 腐食	無 <input checked="" type="checkbox"/> 多	フレーム番号	鮮明	不鮮明			
サスペンション	<input type="checkbox"/> リーフ	<input checked="" type="checkbox"/> エアサス	後輪	<input checked="" type="checkbox"/> 総輪				
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書	<input type="checkbox"/> 取扱説明書	<input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書	<input type="checkbox"/> 取扱説明書		
メインキー	2本	サブ	本 <input type="checkbox"/> イモビ	<input checked="" type="checkbox"/> キーレス	<input type="checkbox"/> スマート	ポデー	2本	
ヘッドライト	<input type="checkbox"/> LED	<input checked="" type="checkbox"/> HID	<input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input type="checkbox"/> AC	<input checked="" type="checkbox"/> AAC	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 無	
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ <input type="checkbox"/> タバコ焦げ							
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0	<input type="checkbox"/> 2.0	<input checked="" type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー	<input type="checkbox"/> モノクロ	<input type="checkbox"/> 無	
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左	<input type="checkbox"/> 右	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ	<input type="checkbox"/> TV	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ	<input type="checkbox"/> ドラレコ	
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック <input checked="" type="checkbox"/> アイドリングストップ <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 <input checked="" type="checkbox"/> 軽減ブレーキ <input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱 <input checked="" type="checkbox"/> ふらつき								
<input checked="" type="checkbox"/> オートクルーズ								
走行距離 1,231.148km 時メーター 0km と交換 (令和7年9月)								
現メーター 80.611km 計器 - k2								
株式会社 安城トラックセンター 点検者 <input checked="" type="checkbox"/> ② / ③ / ④ / ⑤ /								

未使用車 形状 **フイガ** ボデーメーカー **日ルクス 16W-03114**
 燃料タンク **300 + 300** アドブルー 無 バッテリー 12V 24V
 荷台内寸法(mm) L **9.610** W **2.410** H **2.500** 門幅 **2.370** 門高 **2.410**
 フロントガラス 良好 飛石 有 (1 所) 要交換 (リペア済)
ラジエター 2段 内スワ 925 中柱回転式 インターローフ



③ ④
 ○ ○
 ④ ③ ③ ③ タイヤ溝 (mm)
 ⑦ ⑦ ⑧ ⑧ 2mm以下は要交換になります。
 スペア ⑭ サイズF 275/80R22.5M1X
 サイズR 11 スタンプス

参考とし、現車を優先させていただきます