







車輛チェックシート

在庫番号	B3968	初度登録	S・H (R) 1年 8月	車名	日野
車台番号	FW1AH-110971	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 無	型式	2DG-FW1AHG
走行距離	380,422 km	タコグラフ	<input checked="" type="checkbox"/> 一体 <input type="checkbox"/> 別体 <input type="checkbox"/> その他	年	
入庫時ナンバー	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	登録歴	自 <input checked="" type="checkbox"/> レ 不明	最大積載量	13,500kg
車検有効期限	R 年 月 日	<input checked="" type="checkbox"/> 抹消 <input type="checkbox"/> 切れ	リサイクル		13,100円
エンジン	380馬力 279 kw	型式	A09C	気筒数	3 4 5 <input checked="" type="checkbox"/> 8 他 ()
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 少 <input type="checkbox"/>	水混入	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 少 <input type="checkbox"/>	オイル混入	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
ミッション	<input checked="" type="checkbox"/> MT AT 7速	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 2ペダル <input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
デフ	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
フレーム	サビ 腐食 無 <input checked="" type="checkbox"/> 多	フレーム番号	鮮明 不鮮明		
サスペンション	<input type="checkbox"/> リーフ <input checked="" type="checkbox"/> エアサス	後輪	総輪		
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書 <input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書 <input type="checkbox"/> 取扱説明書		
メインキー	2本サブ / 本 <input type="checkbox"/> イモビ <input checked="" type="checkbox"/> キーレス <input type="checkbox"/> スマート	ボデー	2本	タンク	4本
ヘッドライト	<input checked="" type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> HID <input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input type="checkbox"/> AAC <input checked="" type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 無		
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ <input type="checkbox"/> タバコ焦げ				
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 2.0 <input checked="" type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> モノクロ <input type="checkbox"/> 無		
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ <input type="checkbox"/> TV <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> ドラレコ			
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック <input type="checkbox"/> アイドリングストップ <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 <input checked="" type="checkbox"/> 軽減ブレーキ <input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱 <input checked="" type="checkbox"/> ふらつき					
<input checked="" type="checkbox"/> オートクルーズ					
スパーハイルーフ					
株式会社 安城トラックセンター 点検者  ② / ③ / ④ / ⑤ /					

未使用車 形状 ウイング ボデーメーカー トランテックス (W030 E62)
 燃料タンク 300 + 300 アドブルー 無 バッテリー 12V 24V
 荷台内寸法(mm) L 10,610 W 2410 H 2670 門幅 2360 門高 2580
 フロントガラス 良好 飛石有 () 所 要交換
ラッシングレール2段 内7.792H 中柱回転式



- ① ②
- ② ③

④ ⑤ ④ ⑤ タイヤ溝 (mm)

④ ④ ④ ④ 2mm以下は要交換になります。

⑫ スペア サイズF 245/70R19.5MIX
サイズR

参考とし、現車を優先させていただきます