





車輛チェックシート

在庫番号	J0656	初度登録	S・D・R30年2月	車名	11サブ
車台番号	FTR90-7007727	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 無	型式	2RG-FTR90U2
走行距離	293,744 km	タコグラフ	無 一体 <input checked="" type="checkbox"/> 他	その他	2013年
入庫時ナンバー	有 <input checked="" type="checkbox"/>	登録歴	自 <input checked="" type="checkbox"/> レ 不明	最大積載量	5,700 kg
車検有効期限	R 年 月 日	抹消	切れ	リサイクル	12,080 円
エンジン	210馬力 177 kw	型式	4HK1	気筒数	3 <input checked="" type="checkbox"/> 5 6 8 他 ( )
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 少	水混入	有 <input checked="" type="checkbox"/>
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 少	オイル混入	有 <input checked="" type="checkbox"/>	漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>
ミッション	<input checked="" type="checkbox"/> AT <input checked="" type="checkbox"/> 速	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/>
クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 2ペダル <input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/>
デフ	油漏れ 有 <input checked="" type="checkbox"/>	異音	有 <input checked="" type="checkbox"/>		
フレーム	サビ 腐食 無 <input checked="" type="checkbox"/> 多	フレーム番号	不明 不鮮明		
サスペンション	<input checked="" type="checkbox"/> リーフ <input type="checkbox"/> エアサス	後輪	総輪		
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書 <input checked="" type="checkbox"/> 取扱説明書 <input checked="" type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書 <input checked="" type="checkbox"/> 取扱説明書		
メインキー	本サブ / 本 <input checked="" type="checkbox"/> イモビ <input type="checkbox"/> キーレス <input type="checkbox"/> スマート	ボデー	本 <input checked="" type="checkbox"/> タンク 本 <input checked="" type="checkbox"/> アド <input checked="" type="checkbox"/> 本		
ヘッドライト	<input type="checkbox"/> LED <input checked="" type="checkbox"/> HID <input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input type="checkbox"/> AC <input checked="" type="checkbox"/> AAC <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 無		
キャブ内	<input checked="" type="checkbox"/> シート破れ <input type="checkbox"/> タバコ焦げ				
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 2.0 <input checked="" type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー <input type="checkbox"/> モノクロ <input type="checkbox"/> 無		
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ <input type="checkbox"/> TV <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> ドラレコ			
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック <input checked="" type="checkbox"/> アイドリングストップ <input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進 <input type="checkbox"/> 軽減ブレーキ <input type="checkbox"/> 車線逸脱 <input checked="" type="checkbox"/> ふらつき					
<input checked="" type="checkbox"/> オートクルーズ					
株式会社 安城トラックセンター 点検者①  ② / ③ / ④ / ⑤ /					

未使用車 形状 摩奇車 ボデーメーカー 新明和  
 燃料タンク 100 + アドブルー  無 バッテリー 12V  24V  
 荷台内寸法(mm)L W H 門幅 門高  
 フロントガラス 良好 飛石有 ( 所 ) 要交換  
プレス式 82mm 連続スリット 50x97mm



④ ④  
 ○ ○  
 ○ ○ ○ ○ タイヤ溝 (mm)  
 ③ ④ ④ ③ 2mm以下は要交換になります。  
 スペア  サイズ F265/70 R19.5 MIX  
 サイズ R " "

参考とし、現車を優先させていただきます