





車輛チェックシート

在庫番号	B03921	初度登録	S・H	<b>R</b>	3年 3月	車名	日野							
車台番号	FW1AH-118413	コーション	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	型式	2DG-FW1AHG								
走行距離	827,195 km	タコグラフ	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 別体	その他	デジタコ	年							
入庫時ナンバー	<input checked="" type="checkbox"/> 有	登録歴	<input checked="" type="checkbox"/> 自	<input type="checkbox"/> レ	不明	最大積載量	13,600kg							
車検有効期限	R 年 月 日	<b>抹消</b>	<input type="checkbox"/> 切	リサイクル			13,100円							
エンジン	380馬力	279 kw	型式	A09C	気筒数	3 4 5 6 8 他 ( )								
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	エンジンオイル量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 普	少 <input type="checkbox"/> 水混入	有 <input type="checkbox"/> 無	エンジン油漏れ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無						
ラジエター量	多 <input checked="" type="checkbox"/> 普	少 <input type="checkbox"/> オイル混入	有 <input type="checkbox"/> 無	漏れ	有 <input type="checkbox"/> 無	サビ	有 <input type="checkbox"/> 無							
ミッション	<input checked="" type="checkbox"/> M	AT	7速	油漏れ	有 <input type="checkbox"/> 無	異音	有 <input type="checkbox"/> 無	リターダー	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無				
クラッチ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 2ペダル	<input checked="" type="checkbox"/> 3ペダル	油漏れ	有 <input type="checkbox"/> 無	異音	有 <input type="checkbox"/> 無						
デフ	油漏れ	有 <input type="checkbox"/> 無	異音	有 <input type="checkbox"/> 無										
フレーム	腐食	無 <input checked="" type="checkbox"/> 少	多 <input type="checkbox"/> フレーム番号	鮮明	不鮮明									
サスペンション	<input type="checkbox"/> リーフ	<input checked="" type="checkbox"/> エアサス	後輪	総輪										
シャシ	<input type="checkbox"/> 保証書	<input type="checkbox"/> 取扱説明書	<input type="checkbox"/> 記録簿	架装	<input type="checkbox"/> 保証書	<input type="checkbox"/> 取扱説明書	不							
メインキー	1本	サブ	本	<input checked="" type="checkbox"/> イモビ	<input checked="" type="checkbox"/> キーレス	<input type="checkbox"/> スマート	ボデー	1本	タンク	<input type="checkbox"/> 無	本	アド	<input type="checkbox"/> 無	本
ヘッドライト	<input checked="" type="checkbox"/> LED	<input type="checkbox"/> HID	<input type="checkbox"/> ハロゲン	エアコン	<input type="checkbox"/> AC	<input checked="" type="checkbox"/> AAC	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> 無						
キャブ内	<input type="checkbox"/> シート破れ	<input type="checkbox"/> タバコ焦げ												
ETC	<input type="checkbox"/> 1.0	<input type="checkbox"/> 2.0	<input type="checkbox"/> 無	バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> カラー	<input type="checkbox"/> モノクロ	<input type="checkbox"/> 無							
ミラー格納	<input checked="" type="checkbox"/> 左	<input type="checkbox"/> 右	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> ナビ	<input type="checkbox"/> TV	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ	<input checked="" type="checkbox"/> ドラレコ							
<input checked="" type="checkbox"/> 集中ロック	<input type="checkbox"/> アイドリングストップ	<input checked="" type="checkbox"/> 坂道発進	<input checked="" type="checkbox"/> 軽減ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> 車線逸脱	<input checked="" type="checkbox"/> ふらつき									
<input type="checkbox"/> オートクルーズ														
ショートキャブ														
株式会社 安城トラックセンター 点検者① / ② / ③ / ④ / ⑤ /														

未使用車 形状 **ウイング** ボデーメーカー **トヨタ** (W109630-08)  
 燃料タンク **300 + 200** アドブルー 有 無 バッテリー 12V 24V  
 荷台内寸法(mm) L **10,010** W **2,400** H **2,670** 門幅 **2,360** 門高 **2,580**  
 フロントガラス 良好 飛石有 ( ) 所 要交換  
ラッシングレール2段 内ス79対 中柱回転式、インナーロック



- ⑤ ④  
 ⑥ ④  
 ⑧ ③ ④ ⑤ タイヤ溝 (mm)  
 ⑤ ⑤ ⑤ ④ 2mm以下は要交換になります。  
 スペア  
 ② サイズF 245/70R19.5 MIX  
 79-FLZ サイズR //