

# 車輛チェックシート

|                                                                |                                   |                                |                            |       |                 |         |       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|---------|-------|
| 在庫番号                                                           | M0593                             | 初度登録                           | S (H) R                    | 8年    | 4月              | 車名      | 三菱    |
| 車台番号                                                           | FEB80-620989                      | コーション                          | (有) 無                      | 型 式   | 2RG-FEB80       |         |       |
| 走行距離                                                           | 236 km                            | タコグラフ                          | (無) 一体 別体 その他              | 年     |                 |         |       |
| 入庫時ナンバー                                                        | (有) 無                             | 登録歴                            | 自 (有) レ 不明                 | 最大積載量 | 3,000kg         |         |       |
| 車検有効期限                                                         | R 10年 4月 9日                       | 抹消                             | 切れ                         | リサイクル | 8,830円          |         |       |
| エンジン                                                           | 150馬力 110 kw                      | 型式                             | 4P10                       | 気筒数   | 3 4 5 6 8 他 ( ) |         |       |
| ターボ                                                            | (有) 無                             | エンジンオイル量                       | 多 (有) 少                    | 水混入   | 有 (無)           | エンジン油漏れ | 有 (無) |
| ラジエター量                                                         | 多 (有) 少                           | オイル混入                          | 有 (無)                      | 漏れ    | 有 (無)           | サビ      | 有 (無) |
| ミッション                                                          | MT (A)                            | 速                              | 油漏れ                        | 有 (無) | 異音              | 有 (無)   | リターダー |
| クラッチ                                                           | 有 (有) 2ペダル 3ペダル                   | 油漏れ                            | 有 (無)                      | 異音    | 有 (無)           |         |       |
| デフ                                                             | 油漏れ                               | 有 (無)                          | 異音                         | 有 (無) |                 |         |       |
| フレーム                                                           | サビ 腐食 (無) 少 多                     | フレーム番号                         | 不明 不鮮明                     |       |                 |         |       |
| サスペンション                                                        | (有) リーフ (有) エアサス                  | 後輪                             | 総輪                         |       |                 |         |       |
| シャシ                                                            | (有) 保証書 (有) 取扱説明書 (有) 記録簿         | 架装                             | (有) 保証書 (有) 取扱説明書          |       |                 |         |       |
| メインキー                                                          | 本 サブ 本 (有) イモビ (有) キーレス (有) スマートZ | ボデー                            | 本 タンク (有) 本 アト (有) 本       |       |                 |         |       |
| ヘッドライト                                                         | (有) LED (有) HID (有) ハロゲン          | エアコン                           | (有) AC (有) AAC (有) C (有) 無 |       |                 |         |       |
| キャブ内                                                           | (有) シート破れ (有) タバコ焦げ               |                                |                            |       |                 |         |       |
| ETC                                                            | (有) J1.0 (有) J2.0 (有) 無           | バックカメラ                         | (有) カラー (有) モノクロ (有) 無     |       |                 |         |       |
| ミラー格納                                                          | (有) 左 (有) 右 (有) 無                 | (有) ナビ (有) TV (有) ラジオ (有) ドラレコ |                            |       |                 |         |       |
| (有) 集中ロック (有) アイドリングストップ (有) 坂道発進 (有) 軽減ブレーキ (有) 車線逸脱 (有) ふらつき |                                   |                                |                            |       |                 |         |       |
| (有) オートクルーズ                                                    |                                   |                                |                            |       |                 |         |       |
| 全低床 車輛総重量 7,185kg                                              |                                   |                                |                            |       |                 |         |       |
| 株式会社 安城トラックセンター 点検者 (有) 木田 / ② / ③ / ④ / ⑤ /                   |                                   |                                |                            |       |                 |         |       |

(有) 未使用車

形状 ウィンゲート付

ボデーメーカー パアコ

25-9S6161

燃料タンク 100 +

アドブルー (有) 無

バッテリー

(有) 24V







荷台内寸法(mm) L 4,330 W 2,090 H 2,250

門幅 1,980 門高 2,130 (2,110)

フロントガラス (有) 飛石有 (有) 所 要交換

新明和コヒゲート (PRAM10-1475N) 昇降能力 1000kg

ラッシングレール 2段 ロック 4対 インターロー



タイヤ溝 (mm)

2 mm 以下は要交換になります。

スペア

(有) サイズ F 215/70R17.5

サイズ R

4

参考とし、現車を優先させていただきます