

車輛チェックシート

月本フルハーフ

在庫番号	K0178	初度登録	S・ <u>H</u> ・R	30年	6月	車名	マツダ
車台番号	LPR85-7002852	コーション	☒ 無	型式	TRG-LPR85AN		
走行距離	275,811	km	タコグラフ	☒ 一体	別体	その他	年
入庫時ナンバー	有 ☒	登録歴	☒ 営	レ	不明	最大積載量	3,000kg
車検有効期限	R	年	月	日	<u>抹消</u>	切れ	リサイクル
エンジン	150	馬力	110	kw	型式	4JJ1	気筒数
ターボ	☒ 有	無	エンジンオイル量	多 ☒ 少	水混入	有 ☒ 無	エンジン油漏れ
ラジエター量	多 ☒ 少	オイル混入	有 ☒ 無	漏れ	有 ☒ 無	サビ	有 ☒ 無
ミッション	☒ AT	6速	油漏れ	有 ☒ 無	異音	有 ☒ 無	リターダー
クラッチ	☒ 有	無	□2ペダル	□3ペダル	油漏れ	有 ☒ 無	異音
デフ	油漏れ	有 ☒ 無	異音	有 ☒ 無			
フレーム	サビ	腐食	無 ☒ 少	多	フレーム番号	☒ 鮮明	不鮮明
サスペンション	☒ リーフ	□エアサス	後輪	総輪			
シャシ	□保証書	☒ 取扱説明書	□記録簿	架装	□保証書	☒ 取扱説明書	
メインキー	1本	サブ	1本	□イモビ	☒ キーレス	□スマート	ボデー
ヘッドライト	□LED	□HID	☒ ハロゲン	エアコン	☒ AC	□AAC	□C
キャブ内	□シート破れ	□タバコ焦げ					
ETC	☒ 1.0	□2.0	□無	バックカメラ	☒ カラー	□モノクロ	□無
ミラー格納	☒ 左	□右	□無	□ナビ	□TV	☒ ラジオ	□ドラレコ
☒ 集中ロック	☒ アイドリングストップ	☒ 坂道発進	□軽減ブレーキ	□車線逸脱	□ふらつき		
□オートクルーズ							
金床、新白粉重 6A15kg							
株式会社 安城トラックセンター 点検者① <u>岡田</u> ② / ③ / ④ / ⑤ /							

□未使用車

形状 ライング







ボデーメーカー (w2DH578)

燃料タンク 100 + アドブルー 有 ☒ 無 ☒ バッテリー 12V 24V

荷台内寸法(mm) L 5020 W 2090 H 2230 門幅 1960 門高 2120

フロントガラス 良好 飛石有 (所) 要交換

内フック4対
(冬用タイヤ荷台に積入)




スベア

サイズF 225/70 R16

サイズR

2mm以下は要交換になります。



参考とし、現車を優先させていただきます