






車輛チェックシート

在庫番号	B03979	初度登録	S・H・ <u>(R)</u>	2年	4月	車名	日野
車台番号	FW1AH-114619	コーション	<u>(有)</u> 無	型 式	2DG-FW1AHJ		
走行距離	<u>791,209</u> km	タコグラフ	無	一体 別体	<u>(別体)</u>	その他	<u>20/2</u> 年
入庫時ナンバー	有 <u>(無)</u>	登録歴	自 <u>(有)</u> レ 不明	最大積載量	13,300kg		
車検有効期限	R 年 月 日	抹消	切れ	リサイクル	13,100円		
エンジン	<u>380</u> 馬力 <u>279</u> kw	型式	A09C	気筒数	3 4 5 <u>(6)</u> 8 他 ()		
ターボ	<u>(有)</u> 無	エンジンオイル量	多 <u>(有)</u> 少	水混入	有 <u>(無)</u>	エンジン油漏れ	有 <u>(無)</u>
ラジエター量	多 <u>(有)</u> 少	オイル混入	有 <u>(無)</u>	漏れ	有 <u>(有)</u>	サビ	有 <u>(無)</u>
ミッション	MT <u>(AT)</u> <u>12</u> 速	油漏れ	有 <u>(無)</u>	異音	有 <u>(無)</u>	リターダー	<u>(有)</u> 無
クラッチ	<u>(有)</u> 無 □2ペダル <u>3</u> ペダル	油漏れ	有 <u>(無)</u>	異音	有 <u>(無)</u>		
<u>プロシト</u>							
デフ	油漏れ 有 <u>(無)</u>	異音	有 <u>(無)</u>				
フレーム	サビ 腐食 無 少 <u>(多)</u>	フレーム番号	<u>(鮮明)</u> 不鮮明				
サスペンション	□リーフ <u>エアサス</u>	後輪	<u>(無)</u>				
シャシ	□保証書 <u>取扱説明書</u> □記録簿	架装	□保証書 <u>取扱説明書</u>	<u>予備タンク(無)</u>			
メインキー	<u>2</u> 本 サブ <u>1</u> 本 <u>イモビ</u> <u>キーレス</u> □スマート	ボデー	<u>2</u> 本	タンク	<u>2</u> 本	アド	<u>2</u> 本
ヘッドライト	<u>LED</u> □HID □ハロゲン	エアコン	□AC <u>AAC</u> □C □無				
キャブ内	□シート破れ □タバコ焦げ						
ETC	□1.0 □2.0 <u>無</u>	バックカメラ	<u>カラー</u> □モノクロ □無				
ミラー格納	<u>左</u> □右 □無	□ナビ □TV <u>ラジオ</u> □ドラレコ					
<u>集中ロック</u> □アイドリングストップ <u>坂道発進</u> <u>軽減ブレーキ</u> <u>車線逸脱</u> <u>ふらつき</u>							
<u>オートクルーズ</u>							
<u>シートベルト, スーパー</u>							
株式会社 安城トラックセンター 点検者① / ② / ③ / ④ / <u>⑤</u> /							

☐未使用車 形状 ウイング ボデーメーカー トランテックス
 燃料タンク 200+200 アドブルー (有) 無 バッテリー 12V 24V
 荷台内寸法(mm) L 10010 W 2400 H 2670 門幅 2360 門高 2570
 フロントガラス 良好 飛石有 (所) 要交換
ラジエター2段、内7/10対、中極回転式



(12) (12)
(10) (10)

(12) (12) (12) (12) タイヤ溝 (mm)

(12) (12) (12) (12)

スペア 2mm以下は要交換になります。

(14) サイズF 265/70 R19.5

サイズR ①

参考とし、現車を優先させていただきます